



エコパークかごしま(仮称)整備工事
(完成予想図)



エコパークかごしま(仮称)整備工事の
進捗状況について

平成24年5月22日
(財)鹿児島県環境整備公社

施設全体配置図



現況写真 平成24年4月24日現在



準備工
(伐採, 現場事務所, 看板)

伐採工 (防災調整池)



入り口 第1ゲート



工事表示板(第1ゲート前)



入り口 第2ゲート




週間作業予定・作業写真
(第2ゲート前)



現場事務所設置



安全表示板




車両誘導看板1



車両誘導看板2



仮設備・環境対策等
(濁水処理設備)



仮設備(電気設備・濁水処理設備・仮沈砂池)



電気設備設置




埋立地内の水の滞水状況

(平成23年10月25日現在 排水開始)



濁水処理設備



項目	目標値
PH	6.5~8.5
濁度	25.0mg/l以下

濁水処理(前・後)



前

後

濁水処理後の排水状況



濁水処理設備(PH計測)



濁水処理設備（濁度計測）



PH・濁度の記録

濁水処理設備測定結果(月報) (平成23年10月～平成24年4月)

測定日	平成23年10月		平成23年11月		平成23年12月		平成24年1月		平成24年2月		平成24年3月		平成24年4月	
	PH	濁度(mg/L)	PH	濁度(mg/L)	PH	濁度(mg/L)	PH	濁度(mg/L)	PH	濁度(mg/L)	PH	濁度(mg/L)	PH	濁度(mg/L)
1日	7.7	5.1	7.1	5.0	7.1	5.0	7.1	15.2	7.1	8.1	7.2	14.5	6.9	7.4
2日		7.8	5.5	7.1	5.0	7.0	14.5	6.9	8.3	7.2	12.8	6.8	7.0	
3日		7.9	10.0	7.1	5.0	7.0	15.2	7.0	8.5	7.0	9.5	6.8	7.6	
4日		7.7	4.2	7.1	5.8	7.0	15.8	6.9	9.1	6.9	9.6	6.7	5.8	
5日		8.0	3.2	7.1	5.3	7.0	16.1	7.1	10.1	6.9	9.5	7.0	5.4	
6日		8.0	3.8	7.2	6.9	7.0	14.5	6.9	8.8	6.9	9.5	7.0	4.6	
7日		8.1	4.1	7.0	5.9	7.0	15.7	7.0	10.1	6.9	8.5	7.0	5.9	
8日		8.2	4.3	7.1	5.5	7.0	15.6	7.0	11.0	6.9	9.2	7.0	7.2	
9日		7.9	4.7	7.0	6.1	7.0	15.2	7.1	10.5	7.0	8.3	7.0	6.1	
10日		7.9	5.4	7.0	6.9	7.0	14.5	7.1	11.0	7.1	8.0	7.1	5.9	
11日		7.7	3.4	7.0	6.2	7.0	15.4	7.1	10.8	7.1	8.9	7.0	7.2	
12日		7.7	4.2	6.8	7.3	7.0	14.5	7.1	11.1	7.0	8.8	7.0	7.6	
13日		7.7	4.2	6.9	7.9	7.0	14.7	7.1	11.5	6.9	8.9	6.9	6.4	
14日		7.7	3.7	6.8	8.6	7.0	15.5	7.2	10.9	7.0	9.5	7.0	6.2	
15日		7.7	3.4	6.9	9.5	7.0	14.7	7.1	10.8	7.0	9.6	6.9	6.3	
16日		7.7	3.9	6.7	7.7	7.0	14.7	7.2	10.9	6.9	8.2	6.9	6.5	
17日		7.7	3.3	7.1	6.9	7.0	16.1	7.2	11.2	7.0	8.4	6.9	7.3	
18日		7.8	3.3	8.0	9.8	7.0	15.9	7.3	11.5	6.8	8.8	6.9	6.9	
19日				7.6	8.5	7.0	15.4	7.2	11.4	6.9	9.5	7.0	5.7	
20日				7.6	9.6	7.0	15.0	7.1	11.6	6.8	9.5	7.1	6.1	
21日				7.4	8.2	7.0	14.7	7.1	11.2	7.0	9.4	7.0	6.8	
22日				7.3	6.4	7.0	13.2	7.2	11.3	7.0	9.2	6.9	7.2	
23日				7.1	12.1	6.8	9.5	7.2	10.9	7.0	9.5	7.0	7.1	
24日				7.0	5.4	7.0	12.8	6.8	9.1	7.3	11.8	7.0	9.4	
25日		7.7	4.6	7.0	5.5	7.0	5.5	7.0	14.6	7.0	8.7	7.2	11.3	
26日		7.8	4.0	7.1	5.5	7.0	15.0	6.9	9.1	7.2	11.3	7.1	8.8	
27日		7.8	3.7	7.0	5.2	7.0	15.3	7.1	11.3	7.3	11.0	7.1	8.9	
28日		7.8	3.3	7.0	6.3	7.0	15.9	6.8	10.4	7.4	10.8	7.1	8.3	
29日		7.8	3.3	7.0	6.5	7.0	14.8	6.9	9.8	7.3	11.3	7.0	8.9	
30日		7.9	3.8	7.0	5.9	7.0	14.7	7.1	9.3		7.1	9.2	7.0	
31日		7.8	4.0			7.0	16.3	7.1	9.0		7.0	7.7		
平均値		7.8	3.8	7.4	6.9	7.1	9.4	7.0	11.3	7.1	10.7	7.0	8.4	6.9
標準値	6.5～8.5	25.0mg/L以下	6.5～8.5	25.0mg/L以下	6.5～8.5	25.0mg/L以下	6.5～8.5	25.0mg/L以下	6.5～8.5	25.0mg/L以下	6.5～8.5	25.0mg/L以下	6.5～8.5	25.0mg/L以下

埋立地内の水の滞水状況 (平成24年5月17日現在)



仮設備・環境対策等 (交通誘導員)

交通誘導員1(第1ゲート前)



交通誘導員2



交通誘導員3



交通誘導員4(墓地前)



工事現場全体の状況

入口

避難工

造成工事（礫岩掘削）

造成工事（盛土部分）

造成工事（防災調整池部分）

岩石防護網設置工

緊急仮設設備

休憩所

現場事務所

倉庫設備

入口

入口

入口

写真は、平成19年11月9日 撮影



A black and white photograph showing a road that curves to the right. On the left side of the road, a truck is partially visible. A fence runs along the right side of the road, separating it from a grassy area. In the background, there are rolling hills covered in vegetation. Power lines are visible in the upper part of the image.