


被災状況③

鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田地区 炭屋川2

山腹崩壊に伴う土石流が発生し、土砂が下流域へ流出。床上浸水1戸、床下浸水8戸が被災。



写真番号①
国道269号の被災状況



写真番号②
町道の被災状況



写真番号③

土石流流下痕



写真番号④

土石流堆積状況




写真番号⑤

国道橋下流の侵食状況

被災箇所の位置



土石流発生時の降雨状況



公共土木施設等の被害の概況

区分	箇所数	人的被害	死傷者	負傷者	行方不明	全壊	半壊	流出	床上浸水	床下浸水	耕地被害	
											流失埋没	冠水
河川	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	流失埋没	0.4ヘクタール
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	冠水	1.0ヘクタール
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	流失埋没	0.6ヘクタール
海岸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	冠水	2.0ヘクタール
砂防設備	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
道路	2	建物被害	—	—	—	—	—	—	—	—	鉄道	—箇所
橋梁	1		流出	—戸	—	—	—	—	—	—	軌道	—箇所
計	3	—	—	—	—	—	—	床上浸水	1戸	—	国道	200箇所
								床下浸水	8戸		町道	200箇所

被災前全景 (平成13年1月)



被災後全景 (平成19年7月)



被災状況④

鹿児島県肝属郡南大隅町佐多郡地区 川田原川

山腹崩壊2箇所に伴う土石流が発生し、土砂が下流域へ流出。建物半壊1戸、床下浸水1戸が被災。



人家の被災状況



人家の被災状況



山腹崩壊状況





土石流流下痕

被災箇所の位置



土石流発生時の降雨状況



公共土木施設等の被害の概況

区分	箇所数	人的被害		耕地被害		その他の被害	
		死傷者	行方不明	水田	畑	鉄軌道	県道
河川	—	—	—	0.8ヘクタール	2.3ヘクタール	—	—
海岸	—	—	—	—	—	—	—
砂防設備	—	—	—	—	—	—	—
道路	1	—	—	—	—	—	—
橋梁	—	—	—	—	—	—	—
計	1	—	—	—	—	—	—
		建物被害					
		全壊	1戸				
		半壊	—				
		流出	—				
		床上浸水	—				
		床下浸水	1戸				

被災前全景 (平成13年1月)



被災後全景 (平成19年7月)



被災状況⑤

鹿児島県肝属郡南大隅町佐多浜尻地区 浜尻川

山腹崩壊に伴う土石流が発生し、土砂が下流域へ流出。建物全壊1戸、半壊4戸、床上、床下浸水各2戸が被災。



県道の被災状況



人家の被災状況



山腹崩壊状況



土石流流下痕




土石流流下痕

被災箇所の位置



土石流発生時の降雨状況



公共土木施設等の被害の概況

区分	箇所数	人的被害	死傷者		耕地被害	
			死傷者	負傷者		
公共土木施設	河川	—	—	—	水田 流失埋没 —ヘクタール	
	海岸	—	—	—	冠水 —ヘクタール	
	砂防設備	—	—	—	流失埋没 —ヘクタール	
	道路	1	建物被害	全壊	1戸	冠水 —ヘクタール
	橋梁	—	半壊	4戸	流出	—戸
	計	1	床上浸水	2戸	床上浸水	2戸
						鉄道 —所
						軌道 —所
						県道 140メートル
						その他の被害

被災前全景 (平成13年1月)



被災後全景 (平成19年7月)



被災状況⑥

鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷地区 芝原谷2

山腹崩壊に伴う土石流が発生し、土砂が下流域へ流出。建物半壊1戸、床下浸水2戸が被災。



下流の被災状況




人家の被災状況

■被災箇所の位置



■土石流発生時の降雨状況



■公共土木施設等の被害の概況

区分	箇所数	人的被害	死傷者	—人	耕地被害	水田	流失埋没	—ヘクタール
海岸	—	行方不明	—人	鉄道	流失埋没	0.3ヘクタール		
砂防設備	—	全壊	—戸	その他の被害	冠水	0.1ヘクタール		
道路	1	建物被害	半壊	1戸	鉄道	—箇所		
橋梁	—	流出	流出	—戸	軌道	—箇所		
計	1	床上浸水	床上浸水	—戸	農道	250箇所		
		床下浸水	床下浸水	2戸				



山腹崩壊状況



土石流流下痕



被災前全景 (平成13年1月)



被災後全景 (平成19年7月)

■砂防施設が効果を発揮した事例

鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田 二川川



■砂防施設箇所の位置



H19.7.11の梅雨前線豪雨により、二川川において山腹崩壊及び土石流等が発生し、これらによる土砂や流木等が大量に流下した。

既設砂防えん堤が施設されていたため、上流からの土砂及び流木を捕捉し、下流保全対象への土砂流出を防ぐことができた。

■砂防えん堤により流木と土砂を捕捉



■堆積状況



■砂防施設が効果を発揮した事例


鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田 長谷川

■砂防施設箇所の位置



H19.7.11の梅雨前線豪雨により、長谷川において土石流等が発生し、これらによる土砂が大量に流下した。

既設砂防えん堤が施設されていたため、上流からの土砂を捕捉し、下流保全対象への土砂流出を防ぐことができた。



■堆積状況



砂防えん堤により
土砂を捕捉

■砂防施設が効果を発揮した事例

鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本 船石川2



■砂防施設箇所の位置



台風4号 (H19.7.14 発生) の豪雨により、船石川2において山腹崩壊に起因した想定以上の土石流が発生した。

これに伴い大量の土石や流木等が流下したが、砂防えん堤が施設されていたため、その土石の多くを捕捉し、下流保全対象への土砂流出を低減することができた。

砂防えん堤により 土石の約2/3を捕捉



H19.1 捕捉前



H19.7 捕捉後



■砂防施設の効果を検証しました

平成19年度は、6月末から7月上旬にかけての梅雨前線による豪雨や7月中旬に接近した台風4号により、県内で多くの土砂災害が発生しました。

甚大な被害が発生した南大隅町船石川や垂水市二川地区などについては、災害発生後ただちに激甚災害対策特別緊急事業や災害関連緊急砂防事業が採択され、現在、再度災害防止に向けて各被災箇所です工事が進んでいます。

砂防えん堤が被害軽減の効果を発揮した南大隅町船石川2において、その効果を2次元解析数値シミュレーションを用いて検証しました。



図-1は砂防えん堤があつた場合と無かつた場合の土砂の堆積の深さを比較したものです。砂防えん堤が無かつた場合には、下流側への土砂流出量が増大し、人家・国道が存在する付近まで多くの土砂が氾濫する検証結果となりました。

これらの検証結果から砂防えん堤が土石流を捕捉し下流側への土砂流出量を大幅に減少させた結果、下流側の土砂氾濫の被害を軽減し、人家等を守つたことが立証されました。