

再生砕石(RC-40) 製造フロー

1. 処理場入口



2. 各現場から搬入



3. 原材料ストックヤード



4. 原材料小割状況

磁選機付きの小割機で
大物を小割



5. ガラパゴスへ投入・
一次破碎

磁選機で金属等の異物を
除去



コマツ
BR380JG-1

磁選機



ガラパゴス全景



6. ふるい機で選別



ふるい目 40mm

ふるいを通過したものは、8の磁選機へ
通過しなかったものは、7の二次破碎機へ

7. インパクトクラッシャ
二次破碎



ラサ工業(株)
U-4

40mmオーバーサイズを
二次破碎しふるい機へ
リターン

8. 磁選機

磁選機で金属等の異物を除去し製品へ



9. 製品ストックヤードへ



RC-40

製品の利用状況



路盤材



基礎材



裏込材