

浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
南九州市	既往主要洪水			
	高取川	H260627	溢水	
	大谷川	H280920	溢水	①
	大谷川	H280920	溢水	②
	大谷川	H280920	溢水	③
	永里川	H280920	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
石垣川	S24.8.15		17	穎娃町 石垣	11.1	1.3	0.8	50	12	38
石垣川	S54.10.28		17	穎娃町 石垣	6.4	0.8	0.5	32	5	27
石垣川	S58.6.12		17	穎娃町 石垣	7.9	0.8	0.6	35	7	28
石垣川	S63.6.9		17	穎娃町 石垣	9.5	1.2	0.7	45	9	36
麓川	S58.6.21	豪雨	17	知覧町 町道橋	1.5	—	—	38	17	21
馬渡川	S51.9.12	台風17号	17	穎娃町 御領	56.0	40.0	12.0	55	20	35


浸水実績等の周知

河川名	高取川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成26年6月27日(豪雨)	
被災箇所	南九州市顚娃町山脇地内	
浸水原因	溢水	




浸水実績等の周知

河川名	大谷川(3-1)	注意事項
被災年月日	平成28年9月20日(台風16号)	<ul style="list-style-type: none"> 被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災箇所	南九州市川辺町上山田地内	
浸水原因	溢水	




浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	大谷川(3-2)	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成28年9月20日(台風16号)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所(市町村)名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	南九州市川辺町上山田地内	
浸 水 原 因	溢水	



浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	大谷川(3-3)	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成28年9月20日(台風16号)	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	南九州市川辺町上山田地内	
浸 水 原 因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	永里川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成28年9月20日(台風16号)	
被災箇所	南九州市川辺町高田地内	
浸水原因	溢水	

浸水範囲

①



②



①出典: 国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp/#12/31.351118/130.351159/&base=std&ls=std%7Cseamlessphoto&blend=0&disp=10&lcd=seamlessphoto&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)
 ②出典: 国土地理院ウェブサイト (<https://maps.gsi.go.jp/#17/31.363544/130.382559/&base=std&ls=std%7Cseamlessphoto&blend=0&disp=10&lcd=seamlessphoto&vs=c0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1>)