

凡例

1 基準超過区画

(1) 溶出量基準超過


基準超過物質	区画数
六価クロム化合物	2
鉛及びその化合物	2
砒素及びその化合物	7
ふっ素及びその化合物	11
砒素, ふっ素	1
鉛, 砒素, ふっ素	1

(2) 含有量基準超過

基準超過物質	区画数
鉛及びその化合物	1

(3) 調査できなかった区画

項目	区画数
調査できなかった区画	1

 青枠中の基準超過区画 (11区画) について指定を解除する