

①原材料の搬入



②計量(トラックスケール)



③保管場所 (荷下ろし状況) コンクリートとアスファルトは 混ざらないように保管



④小割·異物選別

- ・大物材について小割
- ・磁選機付きの重機で鉄筋等の異物除去



⑤コンクリートとアスファルトの混合 ・小割したコンクリート塊と アスファルト塊を、 バックホウで5杯、3杯の割合で混合



⑥第1クラッシャーへ投入 ・ラサエ業製ジョークラッシャー





⑦第1ベルトコンベアー ・第一クラッシャーでの破砕後 ベルトコンベアで第2クラッシャーへ





⑧第2クラッシャー

(1)

- ・ 寿工業製ジョークラッシャー
- ・ベルトコンベアで第1クラッシャー後の塊を 第2クラッシャーに投入



⑨破砕(第2クラッシャー)



⑩磁選機で金属類の除去 ・破砕後に磁選機で金属等の除去



①振動ふるい機で選別

- ・振るい機で粒度選別
- •40mmスクリーンを通過したものがRC-40
- ・オーバーサイズはクラッシャーヘリターン



40mmスクリーン



①第2・3ベルトコンベアー・オーバーサイズはベルトコンベアでクラッシャーへリターン・第2クラッシャーで再度破砕



③破砕された殻は第4ベルトコンベアーで、製品置場へ



④再生材と新材の混合・ストックヤードにある新材RC-40 とRC-40(Co50%,As30%)を バックホウで1対4の割合で計量・バックホウで混合して製品とする



⑤製品置場



⑥製品RC-40配合割合がれき類(Co50% As30%)新材20%



製品の使用状況



路盤材



基礎材



裏込材



埋戻材