




今日も一日ご安全に!

K  
A  
A  
G  
G  
O  
O  
S  
H  
I  
M  
A



楽しんで楽しむ農作業

農作業安全キャラクター  
若葉エリ



発行者  
鹿児島県農業機械連絡協議会事務局  
(鹿児島県農政部経営技術課内)  
TEL: 099-286-3155  
FAX: 099-286-5593

イラスト、デザイン、構成  
アクリステーション

盗難注意

作業中に畑に停めている軽トラから財布や携帯、バッグ等の盗難が多発しています。免許証を盗まれると再発行になります。カギをかけ貴重品は持ち歩きましょう。



# 作業の基本装備

屋外作業では  
サンングラスを着用しよう

物理的な外傷と  
紫外線から目を保護できるね



緑内障、白内障などの  
発症リスクを低減

機械作業では  
イヤーマフを着用しよう

トラクターに乗る時は  
騒音対策をしよう



難聴のリスク低減

ホコリが多い作業では  
防塵マスクを着用しよう


電動ファン付きなら  
苦しくないじゃん！



気管支炎やじん肺症  
の発症リスク低減

# ワリスは大切

# 機械長持ち整備



ワリスが  
切れてるよ


気づいてたよ



手や服が汚れるから  
ワリス入れたくない  
そもそもワリスは必要なの？



例えるとワリスは人間の軟骨かな  
鉄が擦れて摩擦しないように  
ワリスで潤滑しているんだよ



※ワリスは半透明茶色ですが  
わかりやすく赤にしています



ケンハーベスタは  
注油箇所がたくさんある

回転部には毎日注油しているよ  
安いワリスで高い部品の  
交換時期が大きく違うから  
コスト削減になるよ



もしかして知らなかった？



知ってました  
無駄話しないで注油開始  
本当は知らなかったけど

# 熱中症は頑張れるから危険




頭痛いけど  
あと20分で終わる


まだ頑張れる



ヤバい  
動けない



熱中症は無理して  
頑張れるから危険です  
突然体が動かなくなり倒れます  
滝のように汗が出たら危険信号



暑い日の休憩中に知らないうちに  
寝てしまうことがあります  
血流の不足が原因で  
実は失神しているのです

突然失神するため  
転倒したり椅子から落ちて  
頭部や顔面を  
骨折する事故が  
起こっています

熱中症が原因の頭痛では  
頭痛薬の服用はキケンです

血流不足


さらに血流不足

血管収縮により  
血流がさらに制限され  
腎虚血を招きます  
慢性的の腎臓病になる  
危険が高まります

熱中症で  
脱水を伴う場合  
急性の腎臓病が  
出やすくなります

頭痛薬(解熱鎮痛剤)  
薬の効果で腎臓の  
血管収縮

※出典: 薬剤師さんの備忘録より




体の状態を客観的に観察しよう  
こうなったら危険信号

汗が出て血液がドロドロになり  
血栓ができるのが夏血栓  
熱中症の症状にプラスして  
片側の腕や顔に麻痺があれば  
脳梗塞の可能性が高い

爪を押さえた時  
ピンクに戻るまで  
3秒以上かかる

手が冷たくなる

口がネバリ  
唇しびれる



あれ??  
何これ??

両腕上げて片腕だけ不自然に下がる  
肩や口がゆがむ うまく話せない  
水をうまく飲めず口からこぼれる


時間の猶予は発症から治療まで  
4時間半です  
体の片方だけ麻痺したら  
すぐに救急車を呼びましょう

※医療法人さがら内科クリニック HP 参考



熱中症になると  
その後一週間ぐらいは体調が悪く  
熱中症を再発しやすいので  
無理せず気をつけてください

# 農作業安全は知識と実行



はーい質問です  
どこにどれだけ入れるんだっけ?


やっぱり  
わからないことは  
正直に聞こう



回転部や稼働部や  
タイヤの能取り部など  
ワリスニッパルの所だよ

ワリスニッパル

バックホーは  
回転部の注油は  
しっかり行います



はみ出たワリスは  
綺麗に拭き取る  
ふきふき

古いワリスと砂ホコリを  
押し出すまで入れるんだよ

これは  
前輪の能取り部

ふちふち

ふちふち

手は汚れるね




うーん  
中にワリス入らないけど  
1個ぐらいまあいいか



待った!

原因はワリスニッパルの  
ボールの固着中のワリス硬化  
注油できないと確実に摩耗します



トリあえず  
ニッパルを交換しよう



新型トラクターでも  
ワリス注油する所はあるよ  
見えない部位にもあるから  
説明書を見て  
ワリスの種類も確認してね