

浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
和泊町	既往主要洪水			
	奥川	H160905	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (<small>ha</small>)	田 (<small>ha</small>)	畑 (<small>ha</small>)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
石橋川	S44.5.13	梅雨	41	和泊町	20.0	4.0	16.0	-	-	-
石橋川	S51.6.26	梅雨	41	和泊町	20.0	4.0	16.0	-	-	-

浸水実績等の周知

河川名	奥川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成16年9月5日(台風18号)	
被災箇所	大島郡和泊町泊地内	
浸水原因	波浪による溢水	



浸水範囲

浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
知名町	既往主要洪水			
	余多川	S4008	溢水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (km^2)	田 (ha)	畑 (ha)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
余多川	S46.8.2~4		42 知名町	余多上平川	40.0	30.0	—	40	—	40

浸水実績等の周知

河川名	余多川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	昭和40年8月(台風15号)	
被災箇所	大島郡知名町余多	
浸水原因	溢水	



昭和40年 台風15号による浸水被害状況