

平成30年12月20日のモニタリング調査結果について

鹿児島県水産技術開発センター

1 調査場所（10ヶ所）



2 調査日の天候

- ・曇り。河川水に濁りは見られませんでした。

3 目視調査（①～⑩の10ヶ所。へい死魚等の有無）

- ・10ヶ所のすべてで、へい死魚は確認されませんでした。
- ・③勝栗大橋・④栗野・⑨吉松橋では、1～2cmの稚魚、約40cmのコイが確認されました。

4 水質調査（①, ④, ⑩の3ヶ所）

- ・水質は3ヶ所すべてで環境基準値の範囲内にありました。

| 調査点\項目 (環境基準) | 水温(°C) | pH (6.5~8.5) | 懸濁物質濃度(mg/L) (25mg/L以下) |
|------------------|--------|-----------------|----------------------------|
| ① 菱刈 (カヌー競技場) | 12.8 | 7.3 | 2 |
| ④ 栗野 (タイヨー栗野店横) | 13.0 | 7.2 | 8 |
| ⑩ 吉松 (吉松物産館横) | 12.3 | 7.2 | 6 |