

エコパークかごしま安全監視委員会

施工状況調査資料


平成26年5月27日(火)

施工状況調査行程

(平成26年5月27日(火))

時刻	行程内容
12:30 ~ (バス到着)	(受付) (バス乗車) ・調査概要の説明
13:30頃	処分場到着 <視察> ① 窪地の上段(南側) ↓ ② 窪地の上段(北側) ↓ ③ 窪地の中段 ↓ ④ 窪地の底部
15:00頃	処分場出発 ※ヘルメットを回収
15:20頃	北薩地域振興局に到着(解散)


完成予想図




工事現場全体



完成予想図(埋立地内部)



覆蓋施設工事 (梁工事, 柱工事, 屋根工事)




覆蓋施設工事（梁工事，柱工事，屋根工事）




覆蓋施設工事（梁工事，柱工事，屋根工事）



浸出水処理施設工事（建築工事）




浸出水処理施設工事（プラント設備工事）



覆蓋施設工事（遮水工工事）



覆蓋施設工事（梁工事，柱工事，屋根工事）



覆蓋施設工事（遮水工工事）



覆蓋施設工事（遮水工工事）

