

物品調書（始良ストックポイント）

物品番号	1
物品名	冷凍コンテナ No. 5
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 229402 6 25RB
取得年度	令和4年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 死亡牛の保管用として使用していたため、硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また、衛生上の観点から、今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	2
物品名	冷凍コンテナ No. 6
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 204033 5 25R1
取得年度	平成 30 年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 死亡牛の保管用として使用していたため、硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また、衛生上の観点から、今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	3
物品名	冷凍コンテナ No. 7
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 204041 7 25R1
取得年度	令和元年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 死亡牛の保管用として使用していたため、硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また、衛生上の観点から、今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	4
物品名	冷凍コンテナ No. 8
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 212907 9 25RB
取得年度	令和3年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 死亡牛の保管用として使用していたため、硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また、衛生上の観点から、今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	5
物品名	ユニットコンテナ
販売数量	1
メーカー	不明
型番号等	なし
取得年度	平成 15 年度
サイズ	不明
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 エアコン，トイレ，シンク等の付帯設備を含む。



物品番号	6
物品名	その他残置物
販売数量	
メーカー	
型番号等	
製造年	
サイズ	
写真	
備考	調度品（棚等）

※現物確認について

現物を実際に確認したい場合は， 12 月 4 日までに申し出ること。

（ただし，日程によっては現物確認ができない場合があるため，申し出は早めに行うこと）