

物品調書（曾於ストックポイント）

物品番号	1
物品名	冷凍コンテナ No. 9
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 204032 0 25R1
取得年度	平成 30 年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 現在故障しており現状では使用不可。（修理が必要） 死亡牛の保管用として使用していたため，硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また，衛生上の観点から，今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	2
物品名	冷凍コンテナ No. 1 0
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 229401 0 25RB
取得年度	令和4年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 死亡牛の保管用として使用していたため、硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また、衛生上の観点から、今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	3
物品名	冷凍コンテナ No. 11
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	MRNU 204051 0 25RB
取得年度	令和2年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 死亡牛の保管用として使用していたため、硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また、衛生上の観点から、今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	4
物品名	冷凍コンテナ No. 12
販売数量	1
メーカー	日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社（冷凍機）
型番号等	UCSU 429011 25R1
取得年度	平成 15 年度
サイズ	高さ 2,896mm×幅 2,438mm×奥行 6,058mm
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 現在故障しており現状では使用不可。（修理が必要） 死亡牛の保管用として使用していたため，硫化水素ガス等の影響で冷却装置等が劣化している。また，衛生上の観点から，今後食品用としての使用は難しいと考えられる。



物品番号	5
物品名	ユニットコンテナ
販売数量	1
メーカー	不明
型番号等	不明
取得年度	平成 15 年度
サイズ	不明
写真	次ページ以降に記載
備考	腐食あり。 エアコン，トイレ，シンク等の付帯設備を含む。



物品番号	6
物品名	バッテリーフォークリフト①
販売数量	1
メーカー	NICHIYU
型番号等	FB20P-75-300PFLRF
取得年度	平成 15 年度
規格	写真に記載
写真	次ページ以降に記載
備考	走行不良あり

正面



背面



左側面




右側面



バッテリー



規格



物品番号	7
物品名	バッテリーフォークリフト②
販売数量	1
メーカー	NICHIYU
型番号等	FB25P-80-2F300FRF
取得年度	令和5年度
規格	定格荷重：2,500kg 標準揚高：3,000mm フリーリフト：855～1,050mm 走行速度：負荷時：14km/h 程度 無負荷時：14～16km/h 程度 最小旋回半径（外側）：2,030～2,080mm
写真	次ページ以降に記載
備考	なし

正面



背面



左側面



右側面



物品番号	8
物品名	その他残置物
販売数量	
メーカー	
型番号等	
製造年	
サイズ	
写真	なし
備考	調度品（棚等）

※現物確認について

現物を実際に確認したい場合は， 12 月 4 日までに申し出ること。

（ただし，日程によっては現物確認ができない場合があるため，申し出は早めに行うこと）