

【施設効果事例】鹿児島県奄美市住用町山間

あまみし すみようちょう やんま

砂防課

災害発生日：平成25年6月28日

降雨状況：なし(落石)

あまみし すみようちょう やんま

発生箇所：鹿児島県奄美市住用町山間

崩壊状況：落石 $\Phi 0.5m$

状況：急傾斜地崩壊危険区域内で落石が発生したが、待受擁壁が整備(昭和56年施工)されており落石を捕捉。被害軽減に効果を発揮した。

