

■平成30年7月梅雨前線豪雨における砂防堰堤による土砂・流木捕捉事例

垂水市・深港川2



降雨前の状況(7/4)
(堰堤背後には不安定土砂が堆積)



平成27年の梅雨前線豪雨による土石流災害後に整備した砂防堰堤(本堤)が完成したことにより、土砂や流木を捕捉し下流への被害を防止することが出来ました。



豪雨時の状況(H30/7/7)



豪雨時の状況(H30/7/7)



流木の捕捉状況(H30/7/8)