


急傾斜地崩壊防止施設の効果事例（鹿屋市上古江地区）

平成17年9月5日～6日にかけて襲来した台風14号による豪雨により人家裏の斜面で崩壊が発生したが、急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、斜面下部人家への被害が回避された。

位置図



上古江地区

崩壊状況全景



崩壊土砂捕捉状況