

急傾斜地崩壊防止施設効果事例(南さつま市上村地区)

平成22年6月18日～7月1日までの梅雨前線豪雨により人家裏の斜面で崩壊が発生したが、急傾斜地崩壊防止施設により崩壊土砂を捕捉し、斜面下部人家への被害が回避された。

位置図



6月22日発生



【上村地区】南さつま市笠沙町片浦地内

