

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

令和元年5月18日からの大雨警報による被害状況

屋久島町，中種子町，南種子町，十島村，鹿屋市，志布志市
錦江町，南大隅町，肝付町，鹿児島市，大崎町，垂水市
計4市7町1村

1 被害状況

- (1) 人的被害 屋久島町 軽傷 3名
- (2) 住家被害 口永良部 床下浸水 5棟
- (3) その他の被害
県道屋久島公園安房線で崩土が発生し、バス及び乗用車等が立ち往生。乗客等は救助済み。(下記「3 孤立状況」のとおり)。
長峰地区，楠川地区，口永良部地区で断水。
屋久島公園安房線（春牧地内）で、崩土に伴う通信線の断線。

2 道路規制状況

(1) 孤立関連

ア 全面通行止

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	屋久島公園安房線	屋久島	春牧(1)(2)地内	崩土	5/18 15:00		

イ 片側通行止

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	屋久島公園安房線	屋久島	春牧①地内	崩土	5/19 06:45		
2	屋久島公園安房線	屋久島	春牧②地内	崩土	5/19 06:45		
3	屋久島公園安房線	屋久島	春牧③地内	崩土	5/19 06:45		

(2) その他

ア 全面通行止

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	上屋久屋久線	屋久島	屋久島町尾之間	冠水	5/18 18:45	5/19 07:00	
2	上屋久屋久線	屋久島	屋久島町小瀬田	冠水	5/18 16:00	5/19 07:30	
3	白谷雲水峡宮之浦線	屋久島	屋久島町宮之浦	降雨	5/18 17:30		事前規制
4	岸良高山線	肝付	肝付町岸良	崩土	5/19 20:00		
5	岸良高山線	肝付	肝付町後田	路欠	5/19 22:00		
6	内之浦佐多線	肝付	肝付町岸良	崩土	5/20 03:00		

イ 片側通行止

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	上屋久屋久線	屋久島	屋久島町楠川	崩土	5/18 17:00	5/19 07:30	
2	国道448号	肝付町	肝付町南方	陥没の恐れ	5/19 17:00		事前規制

3 孤立状況

【屋久島本島】

総数 314名 全員救助及びトリアージ完了

【口永良部島】

前田集落全域（河川氾濫による）4世帯7名（孤立解消）

【肝付町】

ひめかど

姫門集落（崩土，路欠）7世帯12人

※ 停電，断水等の発生はなし

4 避難情報発令状況

屋久島町 5月18日19時30分 全町民に対し避難勧告

5 避難情報 なし

6 気象警報発表状況

(1) 大雨・洪水警報

令和元年5月20日15:00分現在

対象市町村	大雨				洪水			
	発表		解除		発表		解除	
	日付	時間	日付	時間	日付	時間	日付	時間
鹿児島市	5/19	20:26	5/20	02:48				
志布志市	5/19	15:30						
大崎町	5/19	23:24	5/20	05:08				
鹿屋市	5/19	07:33	5/20	05:08				
鹿屋市	5/20	13:04						
垂水市	5/19	23:24	5/20	05:08				
錦江町	5/19	07:33	5/20	05:08				
錦江町	5/20	13:04						
南大隅町	5/19	07:33	5/20	05:08				
南大隅町	5/20	13:04						
肝付町	5/19	10:08						
中種子町	5/18	18:12	5/18	20:54	5/18	18:48	5/18	20:54
南種子町	5/18	18:12	5/18	20:54	5/18	19:11	5/18	20:54
屋久島町	5/18	15:25			5/18	16:01	5/19	20:26
十島村	5/19	02:21	5/19	07:35				

(2) 土砂災害警戒情報

対象地域	土砂災害警戒情報			
	発表		解除	
	日付	時間	日付	時間
屋久島町	5/18	17:35	5/20	05:50

7 県及び市町村の災害警戒本部設置状況

(1) 県・地方本部

鹿児島県，熊毛支庁 5月18日18時30分 災害対策本部設置

(2) 市町村
屋久島町

5月18日17時35分 災害対策本部設置

8 主な雨量の状況

令和元年5月20日 15時00分現在

観測地点	総雨量	うち最大時間雨量 (日時)			降り始め
内之浦 (気象) (肝付町)	578.5 mm	30.5 mm	5/19	18:00-19:00	5月17日9時00分
屋久島 (気象) (屋久島町)	465.0 mm	91.5 mm	5/18	14:00-15:00	5月17日9時00分
尾之間 (気象) (屋久島町)	364.0 mm	83.5 mm	5/18	18:00-19:00	5月17日9時00分

9 公共土木施設等の被害状況

(1) 被害報告【道路維持課・河川課・港湾空港課】

① 公共土木施設の被害 (県工事)

(単位：百万円)

区分	箇所	被害報告額	備考
道路	3	調査中	大隅地域振興局管内
河川	1	〃	〃
海岸	調査中	〃	
港湾	〃	〃	
計	4		

② 公共土木施設の被害 (市町村工事)

(単位：百万円)

区分	箇所	被害報告額	備考
道路	調査中	調査中	
河川	〃	〃	
海岸	〃	〃	
港湾	〃	〃	
計			

(2) その他 (砂防関係)【砂防課】

(単位：箇所)

区分	市町村	市町村	市町村	市町村	合計
がけ崩れ					調査中
山腹崩壊					〃
土石流等					〃
合計					

10 農業、森林・林業、水産業の被害状況

(1) 農業被害関係【農政課・農地保全課】

① 被害状況
調査中

② 被害内容
ア 農作物
調査中

イ 農業施設
調査中

ウ 耕地関係
調査中

(2) 森林・林業被害関係

① 山林被害額等
調査中

② 林道被害額等
調査中

③ 治山被害額等
調査中

(3) 水産業被害関係【水産振興課】

区分	被害内容	市町村	件数	被害額(千円)
漁船	沈没	屋久島町	1	調査中
共同利用施設				
養殖魚等の被害				
漁港				
その他 (県有施設)				
合計			1	調査中

11 ライフラインの主な被害状況

(1) 停電
・なし

(2) 断水【生活衛生課】

市町村	断水状況	復旧状況	備考
屋久島町	長峰地区(209戸)	復旧作業中	
	楠川地区(10戸)	復旧作業中	
	口永良部地区(56戸)	状況確認中	

※ 長峰地区の断水は、給水車で対応。

※ 楠川地区の断水は、宮之浦地区から送水できるため特に問題なし。

※ 口永良部地区の断水については、海上保安庁の船舶により応急給水を実施。

12 県有施設の被害状況

その他公共施設【自然保護課】

区分	件数	被害額	備考
屋久島環境文化村センター	1	調査中	数カ所の雨漏り
屋久島環境文化研修センター	1	調査中	数カ所の雨漏り
合計	2	調査中	