第9章 文教関係被害

第1節 学校施設

学校施設で被害を受けたのは県全体で18校あり,建物・土地・工作物・設備に及んだ。 被害状況は,次表のとおりである。

学校	旃	訳	$\boldsymbol{\sigma}$	被	宔
一 一 作文	my	oΧ	v	צעד	=

(単位:校)

						<u> </u>
	·	実被害校数	建物	土地	工作物	設備(備品)
市	幼稚園	1	1			1
町	小学校	1 0	6	7	1	2
立	中学校	4	3	2		1
	その他(共同調理場)	1	1			1
公	立計	1 6	1 1	9	1	5
私	幼稚園					
立	小学校					
	中学校					
	高等学校	1	1			1
	専修・各種学校	1	1			1
私:	立計	2	2	0	0	2
合詞	<u> </u>	1 8	1 3	9	1	7

1 公立学校

公立学校では市町立学校が被害を受け、幼稚園1校、小学校10校、中学校4校、共同調理場1施設の15校、1施設で、被害額は約2億2,300万円にのぼった。

被害の多くは,河川の氾濫による校舎・体育館の床上浸水や校庭への土砂流入,敷地の土手崩壊,パソコン・図書等設備(備品)の損壊などであった。

被害の大きかった地域は,川内川流域の湧水町,米之津川流域の出水市であり,湧水町立吉松小学校では床上150cmの高さまで浸水した。また,出水市立大川内小学校では床上90cmの浸水とともに,大量の土砂が校庭に堆積した。

各学校ごとの被害状況は次表のとおりである。

市町立学校の被害 (単位:千円) 学 校 施設区分 被害額 <u>被害状況</u> 校舎・体育館の床上浸 市町名 建物,土地,工作物, 出 水 市 大川内小学校 63, 500 設備 水,校庭への土砂流入 米ノ津東小学校 土地 敷地の土手損壊(亀裂) 300 <u>江内中</u> 小 2 , 中 1 建物 3,000 校舎の床上浸水 小 計 66, 800 園舎の床上浸水 湧水町 吉松幼稚園 建物, 設備 18, 100 吉松小学校 建物,設備 校舎・体育館の床上浸水 61,500 栗野小学校 建物 校舎の床上浸水 100 建物,設備 吉松中学校 校舎・体育館の床上浸水 52,000 建物, 設備 2,092 床上浸水 吉松共同調理場 小 計 幼1, 小2, 中1 133, 792 他 1 建物, 土地 大口市 針持小学校 給水ポンプの浸水, 隣地 3,300 の土砂流入 曽木小学校 隣地の土砂流入 土地 2,850 給水ポンプの浸水,敷地 大口南中学校 建物, 土地 6.850 の土手崩壊 小 計 小 2 , 中 1 13,000 阿久根市 尾崎小学校 土地 敷地の土手崩壊 804 さつま町 |佐志小学校 土地 敷地の土手崩壊 100 永野小学校 土地 隣地の土砂流入 200 薩摩中学校 小2,中1 土地_ 敷地の土手崩壊 8,000 土地 薩摩川内東郷小 隣地の土砂流入 300

※被害額は平成18年9月1日現在の金額である。

2 私立学校

市

私立学校では、高等学校1校、各種学校1校、計2校が被害を受け、被害額は、約332万円であった。

主な被害は、河川の氾濫による校舎の床上浸水、体育館床下への土砂流入、備品等 の損壊などであった。

各学校ごとの被害状況は次表のとおりである。

表1-3 私立学校の被害

幼1, 小10,

中4,他1

(単位:千円)


222, 996

IX I	J											(+) <u> </u>	•	1 1/
有町木	寸名	学校	名	施	設	区	分	被	害	状	況	被	害	額
出 水	市	出水中央高	等学校	建物,	設備			校舎の	床上	浸水			3,	259
								体育館	床下	\sim \mathcal{O}	土砂流ノ			
		出水郡医師	会准看		建!	物.	設備		校舎	\sim \mathcal{O}	床上浸力			549
					-	,	15 4 0114		,,,,					
合	計												3.	808
	市町村出水	市町村名出水市	市町村名 学校 出水市 出水中央高 出水郡医師	市町村名 学 校 名 出 水 市 出水中央高等学校 出水郡医師会准看 護学校	市町村名 学 校 名 施 出 水 市 出水中央高等学校 建物, 出水郡医師会准看 護学校	市町村名 学 校 名 施 設 出 水 市 出水中央高等学校 建物,設備 出水郡医師会准看 建生	出 水 市 出水中央高等学校 建物,設備 出水郡医師会准看 建物, 護学校	市町村名 学 校 名 施 設 区 分 出 水 市 出水中央高等学校 建物,設備 出水郡医師会准看 建物,設備 護学校	市町村名 学校 名 施設区分 被 出水市 出水中央高等学校 建物,設備 校舎の体育館 出水郡医師会准看 建物,設備	市町村名 学校 名 施設区分 被害 出水市 出水中央高等学校 建物,設備 校舎の床上体育館床下 出水郡医師会准看 建物,設備 校舎	市町村名 学校 名 施設区分 被害状 出水市 出水中央高等学校 建物,設備 校舎の床上浸水体育館床下への体育館床下への機等への護学校	市町村名 学校 名 施設区分 被害状況 出水市 出水中央高等学校 建物,設備 校舎の床上浸水体育館床下への土砂流入体育館床下への土砂流入株育館床下への土砂流入	市町村名 学校名 施設区分 被害状況 被 出水市 出水中央高等学校 建物,設備 校舎の床上浸水体育館床下への土砂流入 出水郡医師会准看 建物,設備 校舎への床上浸水	市町村名 学校名 施設区分 被害状況 被害 出水市 出水中央高等学校建物,設備 校舎の床上浸水体育館床下への土砂流入 3, 出水郡医師会准看護学校 建物,設備 校舎への床上浸水

※被害額は平成18年9月1日現在の金額である。



湧水町立吉松小学校 図書室 (床上浸水により図書汚損)



出水市立大川内小学校 校庭 (米之津川からの土砂堆積約50cm)


第2節 教職員住宅

今回の大雨により川内川,川内川支川の穴川が氾濫し,宮之城高校教職員住宅が冠水や床上浸水などの被害を受けたほか,出水教育事務所教職員住宅においても床下浸水するなど,県北部で大きな被害を受けた。

なお,被害状況は,次表のとおりである。

(単位:千円)

被害施設名	被害額	主 な 被 害 内 容
宮之城高校教職員住宅	22,800	CB造4戸屋根上まで冠水
宮之城高校教職員住宅	6,820	木造1戸床上浸水(床上約120cm浸水)
出水教育事務所教職員住宅	253	木造1戸床下浸水
出水教育事務所教職員住宅	319	敷地内汚泥水浸水,土砂流失
伊佐農林高校教職員住宅	503	CB造1戸床上浸水(床上約20cm浸水)
出水教育事務所教職員住宅	5, 299	W造集合住宅7戸床下浸水,1戸床上浸水
111-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	35, 994	



浸水した宮之城高校教職員住宅(さつま町) ※ この後屋根上まで冠水した

第10章 庁舎関係施設

今回の大雨により、県出水合同庁舎の駐車場フェンスが破損したほか、敷地内への土砂 の流入、地下室等への浸水被害があった。

(単位:千円)

庁 舎 名	被害金額	被 害 内 容
県出水合同庁舎	2, 569	フェンス破損,敷地内への土砂の流入等