

《 報 告 》

6月18日から20日にかけての大雨・洪水警報による被害状況（第6報）

【概 要】

1	人的被害	なし
2	住家・非住家被害	48棟（床上浸水2棟，床下浸水45棟，一部損壊1棟）
3	その他の被害	がけ崩れ 46件 ライフライン 1件
4	大雨洪水警報	6/18 3:32～23:10 6/19 6:20～
5	雨の状況等	総雨量 534.5mm（6/17 11:00～6/20 19:00：薩摩川内市八重山）

1 被害状況

(1) 人的被害 なし

(2) 住家・非住家被害 48棟

（床上浸水：2棟：指宿市1棟（マンション1階3戸），南大隅町1棟（住家）
床下浸水：45棟：指宿市16棟（住家），2棟（非住家）
南種子町2棟（住家），中種子町25棟（住家）
一部損壊：1棟：鹿屋市1棟（住家）

(3) その他の被害

ア がけ崩れ 46件

(ア) 道路 38件

（薩摩川内市8件，瀬戸内町1件，指宿市8件，西之表市1件，始良市2件，
鹿児島市1件，日置市1件，湧水町2件，さつま町1件，錦江町7件，
南大隅町4件，南種子町2件

(イ) その他 8件（住家の裏山等）

指宿市1件，薩摩川内市2件，さつま町1件，中種子町2件，南種子町2件

イ 道路冠水 9件

薩摩川内市4件，中種子町3件，南種子町2件

ウ ライフライン 1件

屋久島町：停電 3,432世帯

2 通行規制状況

通行止（11箇所）

路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制内容
国道226号	南さつま市	坊津町秋目地内	落石のおそれ	通行止
国道268号	湧水町	木場地内	崩土	通行止
県道74号内之浦佐多線	南大隅町	辺塚地内	崩土	通行止
県道74号内之浦佐多線	南大隅町	大浦～打詰	路肩決壊	通行止
県道78号上屋久永田屋久線	屋久島町	永田灯台前～瀬切大橋	降雨	通行止
県道296号田之頭吹上線	日置市	桂野交差点～永吉ダム	崩土	通行止
県道396号薩摩祁答院線	薩摩川内市	薩摩川内市祁答院上手地内	崩土	通行止
県道405号久富木藺牟田線	さつま町	萩之段	崩土	通行止
県道581号伊関国西之表港線	西之表市	伊関国西之表港線	崩土	通行止
東九州自動車道		国分～末吉財部	降雨（事前通行規制）	通行止
南九州西回り自動車道		鹿児島西～市来	降雨（事前通行規制）	通行止

片側規制（6箇所）

路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制内容
国道226号	南九州市	颯娃町鬼口バス停付近	崩土のおそれ	片側通行
県道75号西之表南種子線	中種子町	大塩屋	崩土	片側通行
県道75号西之表南種子線	中種子町	大平交差点から追跡場先1km程度	崩土	片側通行
県道78号上屋久永田屋久線	屋久島町	吉田地区入り口	陥没	片側通行
県道208号坂元伊敷線	鹿児島市	伊敷6丁目33番地付近	崩土	片側通行
県道614号安脚場実久線	瀬戸内町	瀬武地内	崩土	片側通行

3 避難指示・勧告の発令状況及び避難状況

(1) 避難勧告

市町村	地区	世帯	人数	避難場所
始良市	中甌地区	49	88	生活改善センター
	北山上地区	56	94	旧堂山小学校跡の集会場
	白浜地区	25	55	脇元地区公民館
垂水市	牛根地区	998	2,147	市内15カ所の指定避難所
	土砂災害警戒区域内の全世帯			
鹿児島市	磯・竜ヶ水地区	69	125	祇園之洲コミュニティセンター たてばば福祉館

(2) 自主避難 23世帯 32人

市町村	世帯数	人数
鹿屋市	1	1
さつま町	2	6
南種子町	1	2
屋久島町	2	5
伊佐市	1	1
垂水市	6	6
薩摩川内市	6	7
霧島市	3	3
鹿児島市	1	1
計	23	32

4 災害警戒本部・災害対策本部設置状況 10市町

市町村	災害警戒本部				災害対策本部			
	設置		廃止		設置		廃止	
	日	時	日	時	日	時	日	時
出水市	6/20	14:30						
指宿市	6/20	16:30						
垂水市	6/19	7:50	6/19	13:30	6/20	17:55		
日置市	6/20	14:00						
さつま町	6/20	14:00						
薩摩川内市	6/20	11:30						
霧島市	6/20	10:25						
始良市	6/20	11:00						
錦江町	6/19	7:00						
南大隅町	6/19	7:00						