

【平成22年10月豪雨】



郵便局の屋上に避難した人々（奄美市住用総合支所より撮影）



大きな被害を受けた奄美市住用総合支所1階フロア

【平成22年10月豪雨】



グループホームわだつみ苑の被災状況（奄美市住用町）



特別養護老人ホーム住用の園の被災状況（奄美市住用町）

【平成22年10月豪雨】



陸上自衛隊の大型ヘリコプターで運ばれる高圧発電機車（奄美市住用町戸玉へ）



カヌーやロープで救助にあたる警察や消防職員など（奄美市住用総合支所前）

【平成22年10月豪雨】



県道名瀬瀬戸内線（毛陣トンネル）の被災状況（大和村大和浜地区）



第十管区海上保安本部奄美海上保安部の巡視船「かいもん」による救急搬送（大和村恩勝港）

【平成22年10月豪雨】



龍郷町浦地区の被災状況



氾濫した戸口川の被災状況（龍郷町戸口地区）

【平成23年9月豪雨】



龍郷町赤尾木地区の内水がけ崩れ現場



龍郷町赤尾木地区の被災状況

【平成23年11月豪雨】



県瀬戸内事務所前の状況



瀬戸内町へき地診療所の被災状況