

《 報 告 》

(危機管理防災課)
(9月26日8:30現在)

9月25日～26日大雨・洪水警報による被害状況
【 奄美市, 龍郷町, 大和村, 宇検村, 瀬戸内町 】

【概要】

・人的被害	：確認中 ※龍郷町で泥水につかった87歳の男性が低体温症により亡くなられた。(自然災害に起因するものか確認中)
・住家被害	：2棟 床上浸水2棟(奄美市2, 龍郷町 調査中)
・雨の状況等	：降り始め(9/25 15時)から9/26 8時00分現在までの総雨量は, 笠利(奄美市)で317.5mm, 名瀬(奄美市)で310.5mm, 古仁屋(瀬戸内町)で143.5mm, 時間最大雨量は笠利(奄美市)で67.0mm(9/26 0時までの1時間)となっている。

1 被害状況

- (1) 人的被害 確認中
(2) 住家被害

市町村	住家被害(棟)					非住家被害(棟)			
	全壊	半壊	一部 損壊	床上 浸水	床下 浸水	公共建物		その他	
						全壊	半壊	全壊	半壊
奄美市				2					
龍郷町	調査中					調査中			
計	0	0	0	2	0	0	0	0	0

- (3) その他の被害 なし

2 通行規制状況

- (1) 全面通行止め(継続規制中2箇所)

路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除
一般国道58 国道58号	奄美市	奄美市名瀬浦上竹之当橋付近	崩土	9/25 23:20	
主要地方道82 竜郷奄美空港線	奄美市	奄美市笠利町用安	崩土	9/26 1:10	9/26 7:30
一般国道58 国道58号	龍郷町	龍郷町屋入	崩土	9/26 1:30	9/26 6:55
一般国道58 国道58号	奄美市	奄美市笠利町喜瀬	崩土	9/26 5:40	

- (2) 片側通行(継続規制中2箇所)

路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除
一般国道58 国道58号	龍郷町	龍郷町屋入	崩土	9/26 6:55	
主要地方道82 竜郷奄美空港線	奄美市	奄美市笠利町用安	崩土	9/26 7:30	

3 避難勧告・指示, 自主避難状況等

- (1) 避難勧告

市町村名	地区名	発令日時		対象	
				世帯数	人数
龍郷町	龍郷	9/25	22:30	119	252
	瀬留	〃	〃	114	239
	加世間	9/26	6:30	21	—
奄美市	笠利町手花部	9/26	1:40	6	8
計				260	499

(2) 避難指示

市町村名	地区名	発令日時		対象	
				世帯数	人数
奄美市	笠利町喜瀬	9/26	1:10	1	6

(3) 自主避難

市町村名	地区名	対象	
		世帯	人
奄美市	名瀬	調査中	148
	笠利	3	7
計		3	155

4 災害警戒本部・対策本部設置状況

(1) 県

地方本部	災害警戒本部	
	設置	廃止
大島	9/25 22:00	

(2) 市町村

市町村	災害警戒本部		災害対策本部	
	設置	廃止	設置	廃止
奄美市	9/25 22:00	9/25 23:15	9/25 23:15	
龍郷町	9/25 22:00	9/25 22:30	9/25 22:30	

5 気象情報等発令状況

(1) 大雨・洪水警報

対象地域	大雨警報				洪水警報			
	発表		解除		発表		解除	
	日付	時間	日付	時間	日付	時間	日付	時間
奄美市	9/25	21:24			9/25	21:24	9/26	6:45
龍郷町	〃	〃			〃	〃	〃	〃
大和村	9/26	3:51	9/26	6:45	9/26	3:51	〃	〃
宇検村	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃
瀬戸内町	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃

(2) 土砂災害警戒情報

対象地域	土砂災害警戒情報				備考
	発表		解除		
	日付	時間	日付	時間	
奄美市	9/25	23:15			
龍郷町	〃	23:15			

6 主な雨量の状況 (アメダス)

観測地点	総雨量	うち最大時間雨量(日時)	
		雨量	日時
笠利	317.5 mm	67.0 mm	(9/26 0:00)
名瀬	310.5 mm	65.5 mm	(9/25 22:00)
古仁屋	143.5 mm	38.0 mm	(9/26 3:00)

※ 総雨量は9月25日15時から9月26日8時までの累積雨量