

《 報 告 》

(危機管理防災課)  
(9月30日16:00現在)

9月25日～27日大雨・洪水警報による被害状況  
【 奄美市，龍郷町，大和村，宇検村，瀬戸内町，喜界町 】

網掛け及びアンダーラインは前回報告からの追加・変更事項です。

【概要】

|  |
|--|
| ・人的被害：1名<br>※龍郷町で泥水につかった87歳の男性が死亡。   |
| ・住家被害：703棟<br>全壊4棟（龍郷町4），半壊90棟（龍郷町90），一部損壊1棟（龍郷町1），床上浸水170棟（奄美市81，龍郷町89），床下浸水438棟（奄美市230，龍郷町208） |
| ・公共施設等の被害総額：331，891 千円（被害額判明分）   |

1 被害状況

(1) 人的被害 1名（死者1（龍郷町））

(2) 住家・非住家被害

| 市町村 | 住家被害（棟） |    |      |      |      |     | 非住家被害（棟） |    |     |    |   |
|-----|---------|----|------|------|------|-----|----------|----|-----|----|---|
|     | 全壊      | 半壊 | 一部損壊 | 床上浸水 | 床下浸水 | 計   | 公共建物     |    | その他 |    | 計 |
|     |         |    |      |      |      |     | 全壊       | 半壊 | 全壊  | 半壊 |   |
| 奄美市 |         |    |      | 81   | 230  | 311 |          |    |     |    |   |
| 龍郷町 | 4       | 90 | 1    | 89   | 208  | 392 |          |    |     |    |   |
| 計   | 4       | 90 | 1    | 170  | 438  | 703 | 0        | 0  | 0   | 0  | 0 |

(3) その他の被害 断水 394世帯(9/26 21時30分現在 全復旧済)  
龍郷町:芦徳地区4世帯，玉里地区全世帯(245世帯)，瀬留地区全世帯(115世帯)，屋入地区全世帯(25世帯)，川内地区(5世帯)

2 通行規制状況

(1) 全面通行止め（継続規制中0箇所）

| 路線名             | 市町村 | 規制区間          | 規制理由 | 規制開始       | 規制解除       | 備考 |
|-----------------|-----|---------------|------|------------|------------|----|
| 一般国道58 国道58号    | 奄美市 | 奄美市名瀬浦上竹之当橋付近 | 崩土   | 9/25 23:20 | 9/29 12:00 |    |
| 主要地方道82 竜郷奄美空港線 | 奄美市 | 奄美市笠利町用安      | 崩土   | 9/26 1:10  | 9/26 7:30  |    |
| 一般国道58 国道58号    | 龍郷町 | 龍郷町屋入         | 崩土   | 9/26 1:30  | 9/26 6:55  |    |
| 一般国道58 国道58号    | 奄美市 | 奄美市笠利町喜瀬      | 崩土   | 9/26 5:40  | 9/26 8:55  |    |
| 一般国道58 国道58号    | 奄美市 | 奄美市笠利町一屯      | 崩土   | 9/26 8:30  | 9/26 9:20  |    |

(2) 片側通行（継続規制中0箇所）

| 路線名             | 市町村 | 規制区間             | 規制理由 | 規制開始      | 規制解除       | 備考 |
|-----------------|-----|------------------|------|-----------|------------|----|
| 主要地方道81 名瀬龍郷線   | 奄美市 | 奄美市名瀬大熊          | 崩土   | 9/26 2:20 | 9/27 17:00 |    |
| 一般国道58 国道58号    | 龍郷町 | 龍郷町屋入            | 崩土   | 9/26 6:55 | 9/26 9:10  |    |
| 主要地方道82 竜郷奄美空港線 | 奄美市 | 奄美市笠利町用安         | 崩土   | 9/26 7:30 | 9/29 18:00 |    |
| 一般国道58 国道58号    | 龍郷町 | 龍郷町浦（龍郷町役場前）     | 土砂流出 | 9/26 8:10 | 9/26 15:30 |    |
| 主要地方道82 竜郷奄美空港線 | 奄美市 | 奄美市笠利町用安（げしや山村前） | 土砂流出 | 9/26 8:10 | 9/26 10:20 |    |
| 一般国道58 国道58号    | 奄美市 | 奄美市笠利町喜瀬         | 崩土   | 9/26 8:55 | 9/26 15:30 |    |
| 一般国道58 国道58号    | 奄美市 | 奄美市笠利町一屯         | 崩土   | 9/26 9:20 | 9/28 9:00  |    |

3 避難勧告・指示，自主避難状況等

(1) 避難勧告

| 市町村名 | 地区名    | 発令日時       | 対象  |     | 実避難 |    | 避難所        | 解除日時 |      |
|------|--------|------------|-----|-----|-----|----|------------|------|------|
|      |        |            | 世帯数 | 人数  | 世帯数 | 人数 |            |      |      |
| 龍郷町  | 龍郷     | 9/25 22:30 | 119 | 252 | —   | —  | 龍郷保健福祉館    | 9/28 | 7:00 |
|      | 瀬留     | ” ”        | 114 | 239 | —   | —  | 龍郷小学校      | 9/28 | 7:00 |
|      | 加世間    | 9/26 6:30  | 21  | 34  | 0   | 0  | 手広地区振興センター | 9/28 | 9:00 |
| 奄美市  | 笠利町手花部 | 9/26 1:40  | 6   | 8   | 0   | 0  | 手花部集会所     | 9/27 | 7:20 |
| 計    |        |            | 260 | 533 | 0   | 0  |            |      |      |

(2) 避難指示

| 市町村名 | 地区名   | 発令日時 |      | 対象  |    | 実避難 |    | 避難所 | 解除日時 |      |
|------|-------|------|------|-----|----|-----|----|-----|------|------|
|      |       |      |      | 世帯数 | 人数 | 世帯数 | 人数 |     |      |      |
| 奄美市  | 笠利町喜瀬 | 9/26 | 1:10 | 1   | 6  | 0   | 0  | 個人宅 | 9/27 | 8:20 |
| 計    |       |      |      | 1   | 6  | 0   | 0  |     |      |      |

(3) 自主避難 (9/30 14時現在)

| 市町村名 | 地区名    | 避難者数 |    | 備考 |
|------|--------|------|----|----|
|      |        | 世帯   | 人  |    |
| 奄美市  | 名瀬     | 0    | 0  |    |
|      | 笠利     | 0    | 0  |    |
| 龍郷町  | 幾里     | 0    | 0  |    |
|      | 浦      | 0    | 0  |    |
|      | 下戸口    | 9    | 18 |    |
|      | 中戸口    | 0    | 0  |    |
|      | 上戸口    | 0    | 0  |    |
|      | 手広     | 0    | 0  |    |
|      | 赤尾木    | 0    | 0  |    |
|      | 浦(愛寿園) | 0    | 0  |    |
|      | 大勝     | 0    | 0  |    |
|      | 円      | 0    | 0  |    |
|      | 久場     | 0    | 0  |    |
| 中勝   | 1      | 1    |    |    |
| 計    |        | 10   | 19 |    |

4 災害警戒本部・対策本部設置状況

(1) 県

| 地方本部 | 災害警戒本部     |            |
|------|------------|------------|
|      | 設置         | 廃止         |
| 大島   | 9/25 22:00 | 9/28 17:00 |

(2) 市町村

| 市町村 | 災害警戒本部     |            | 災害対策本部     |           |
|-----|------------|------------|------------|-----------|
|     | 設置         | 廃止         | 設置         | 廃止        |
| 奄美市 | 9/25 22:00 | 9/25 23:15 | 9/25 23:15 | 9/27 7:20 |
|     | 9/27 7:20  | 9/27 7:41  |            |           |
| 龍郷町 | 9/25 22:00 | 9/25 22:30 | 9/25 22:30 |           |

## 公共施設等被害

被害総額 **331,891** 千円 (被害額判明分)

※現時点での判明額であり、確定額ではありません。

### <土木関係被害>

(単位:千円)

| 区分   | 県工事 |     | 市町村工事 |     | 合計 |     |
|------|-----|-----|-------|-----|----|-----|
|      | 箇所  | 金額  | 箇所    | 金額  | 箇所 | 金額  |
| 河川   | 12  | 調査中 | 20    | 調査中 | 32 | 調査中 |
| 海岸   | 0   | 調査中 | 0     | 調査中 | 0  | 調査中 |
| 砂防設備 | 1   | 調査中 | 0     | 調査中 | 1  | 調査中 |
| 急傾斜地 | 0   | 調査中 | 0     | 調査中 | 0  | 調査中 |
| 道路   | 0   | 調査中 | 22    | 調査中 | 22 | 調査中 |
| 橋梁   | 0   | 調査中 | 0     | 調査中 | 0  | 調査中 |
| 計    | 13  | 0   | 42    | 0   | 55 | 0   |

## <農業関係被害>

●農作物等被害

※ 小数点以下の端数計算の関係で、一致しないことがある。

| 作目        | 面積等(ha,羽,頭) | 被害額(千円) | 主な市町村, 品目等  |
|-----------|-------------|---------|-------------|
| 農産物       |             |         |             |
| 小計        | 0.0         | 0       |             |
| 樹体        |             |         |             |
| 果樹        | 0.1         | 683     | マンゴー樹体(龍郷町) |
| 小計        | 0.1         | 683     |             |
| 家畜等       |             |         |             |
| 家畜(家禽を含む) | 3           | 1,260   | 肉用牛(龍郷町)    |
| 小計        | 3           | 1,260   |             |
| 合計        |             | 1,943   |             |

●耕地関係

| 項目    | 件数 | 被害額(千円) | 主な市町村, 施設名 |
|-------|----|---------|------------|
| 農地    |    |         |            |
| 畑     | 19 | 60,000  | 奄美市, 龍郷町   |
| 小計    | 19 | 60,000  |            |
| 農地海岸  |    |         |            |
| 小計    | 0  | 0       |            |
| 農業用施設 |    |         |            |
| 水路    | 5  | 12,000  | 奄美市, 龍郷町   |
| 道路    | 12 | 54,000  | 奄美市, 龍郷町   |
| 小計    | 17 | 66,000  |            |
| 合計    | 36 | 126,000 |            |

## <環境林務関係被害>

| 区分 | 累計   |          |
|----|------|----------|
|    | 件数   | 金額(千円)   |
| 治山 | 林地崩壊 | 4 54,000 |
|    | 小計   | 4 54,000 |
| 林道 | 路肩崩壊 | 2 2,000  |
|    | 小計   | 2 2,000  |
| 合計 | 6    | 56,000   |

## <商工・観光関係被害>

●商工業・観光関係被害

| 施設種別        | 件数 | 被害額(千円) | 主な市町村             |
|-------------|----|---------|-------------------|
| 店舗・建物       | 32 | 25,100  | 奄美市(1件), 龍郷町(31件) |
| その他の施設・機械設備 | 33 | 81,400  | 奄美市(5件), 龍郷町(28件) |
| 商品・製品・原材料   | 19 | 21,300  | 奄美市(4件), 龍郷町(15件) |
| 合計          | 84 | 127,800 |                   |

## <文教関係被害>

| 施設名               | 被害金額(千円) | 被害内容等   |
|-------------------|----------|---|
| 大島北高校             | 調査中      | 学校裏の一部法面崩壊 等  |
| 緑が丘小学校            | 調査中      | 敷地内崩土2箇所  |
| 朝日中学校             | 調査中      | 給食室, 給食用備品等被災   |
| 手花部小学校<br>教職員住宅   | 調査中      | 床上浸水  |
| 戸口小学校<br>教職員住宅    | 調査中      | 床上浸水  |
| 龍郷町中央公民館<br>(図書室) | 20,148   | 床上30cm浸水, 泥の進入, 塀の破損<br>図書約6,000冊が被害<br>図書管理システム(パソコン他) |
| 龍郷町中央グラウンド        | 調査中      | 川の水が流れ込み, ヘドロが10cm以上堆積                                  |
| 龍郷町庭球場            | 調査中      | 〃   |
| 計                 | 20,148   |   |

## <情報通信関係被害>

### ・携帯電話

| 事業者        | 不通地域               | 原因        | 被害基地局 | 被害発生日時     | 復旧日時       |
|------------|--------------------|-----------|-------|------------|------------|
| NTT<br>ドコモ | 龍郷地区，屋入地区，<br>芦徳地区 | 伝送ケーブルの切断 | 1件    | 9/25 22:51 | 9/26 18:33 |

KDDIについては，被害なし  
ソフトバンクについては，9/26～9/27に2基地局で停電があったが，自家発電で対応したため，影響なし。

## <その他被害>

(路線バス(道の島交通)の被災状況)

- ・龍郷町秋名地内の車庫に駐車していた車両7両が浸水し，故障(全車自走不可)