

令和8年6月6日からの大雨の被害状況等について

1 行政における災害対応体制（詳細は別紙のとおり）

情報連絡体制：県（本庁）

2 主な被害状況（6月8日(月)15:00時点）

種別	被害状況	確認先
人的被害	・軽傷 1名 (内訳) 天城町1名(50代男性性)：町道瀬滝三京線(徳之島トンネル付近)で発生した崖崩れの土砂に車両が衝突し、首を負傷(自分で119通報し、搬送)	天城町
住家被害	・床上浸水1棟 坂嶺地区1か所 ・床下浸水8棟 (内訳) 坂嶺地区1か所 小野津6か所 池治1か所	喜界町
非住家被害	情報なし	各市町村
公共土木施設	・天城町の町道瀬滝三京線崖崩れ2か所(徳之島トンネル付近) (内訳) ①トンネル近く：土砂撤去し通行可(上記軽傷1名発生箇所) ②役場側：土砂撤去し通行可 ・瀬戸内町町道安脚場諸鈍線崖崩れによって	

	<p>全面通行止め。(迂回路あり、町対応中)</p> <p>・奄美市市道山間・市線の崖崩れは、<u>6月7日(日) 17:00 道路啓開作業完了、通行止解除</u></p> <p>※山間・市線は、市(いち)集落(74世帯94名)へのアクセス道路</p> <p>・屋久島町町道淀川線<small>小規模な道路陥没が複数発生し全面通行止め。(町により復旧作業中)</small></p>	
<p>電気 (<u>6月8日(月) 14:00</u>)</p> <p>※6月7日(日) 9:40時点では160戸(最大数)</p>	<p><u>県内停電は全て復旧済</u></p>	九州電力 (HP)
ガス	情報なし	県LPガス協会
通信	情報なし	通信事業者 HP
上・下水道	情報なし	

3 避難情報の発令状況等

県内市町村の避難情報は全て解除

4 避難所の開設及び避難者数

避難所の開設及び避難者なし

5 道路規制状況

全面通行止め解消済（2箇所（県管理））

片側交互通行（1箇所（県管理））

No.	管理者	路線名	規制区間		規制理由	現在の規制内容	規制の推移				
							全面通行止			片側通行	
							規制開始	規制解除	迂回路	規制開始	規制解除
1	県	(一)喜界島循環線	喜界町	大島郡喜界町池治	事前通行規制(冠水の恐れ)	解除済	6/6 13:30	6/7 8:15	有		
2	県	(一)屋久島公園安房線	屋久島町	明星岳展望所～ヤクスギランド	事前通行規制 (大雨警戒かつ連続220mm以上)	解除済	6/7 06:30	6/7 11:30	無		
3	県	(主)西之表南種子線	南種子町	平山地内	崩土	片側通行				6/7 09:00	

