

令和8年熊本地震の被害状況等について

- 1 避難情報の発令状況
なし
- 2 避難所の開設
5箇所（伊佐市1、長島町4）
→全て閉鎖（7/29（水）7:45）
- 3 行政における災害対応体制（詳細は別紙のとおり）
 - ・災害対策本部：なし
 - ・災害警戒本部：2（県（本庁）、長島町）
 - ・情報連絡体制：10（県（鹿児島地域振興局、北薩地域振興局、姶良伊佐地域振興局）、7市町）
- 4 主な被害状況

種別	被害状況	確認先
人的被害	軽傷1名 新生児の上にテレビが倒れた もの→病院搬送済	薩摩川内市
住家被害	被害情報なし	各市町村
非住家被害	被害情報なし	各市町村
公共土木施設	薩摩川内市道 上庄込線：がけ崩れ全面通行 止め（迂回路あり・市対応 中） 国道3号 歩道の盛上がり （通行に支障なし）	薩摩川内市
公共施設	鹿児島地域振興局日置庁舎（日置市） トイレのタイル壁にひび割れ 北薩地域振興局さつま庁舎（さつま町） 窓ガラス割れ（4枚） 天井の一部落下 消防学校（日置市）	県

	本館 2 階壁にひび割れ 南寮 1 階廊下の床に歪み 体育館軒下天井板の浮き 国際交流センター(鹿児島市) 外壁タイルに浮き。 →復旧完了 県営住宅（出水市） 建物の伸縮部材の破損 川内高等学校(薩摩川内市) 体育館の窓ガラス破損（1 枚） 校舎全体の窓枠部分に亀裂 川薩清修館高等学校(薩摩川内市) 管理棟と商業科棟間の 3 階渡り廊下連結部分の柱の一部ひび割れ、廊下壁の一部に剥がれ 出水工業高等学校(出水市) 建物接合部の伸縮部材の歪み ボルトの脱落 柱・壁面部分のひび割れ及び破損 高架水槽給水管の漏水 隼人工業高等学校(霧島市) 機械加工実習室の内壁に複数のひび割れ 薩摩中央高等学校(さつま町) 体育館舞台上の天井石膏ボードの一部剥離と粉の落下 美術室の石膏彫像の落下・破損（2 体） 鹿児島中央高等学校(鹿児島市) 体育館と本館渡り廊下伸縮部材の外れ（2 箇所）	県
--	---	---

	伊佐農林高等学校（伊佐市） 普通教室棟のひび割れ、内装材の剥離、屋根材の落下 指宿高等学校（指宿市） 普通教室、特別教室棟の梁、柱、壁のひび割れ 普通教室・特別教室棟の縦樋付け根の破損（2箇所） 渡り廊下及び庇天井の浮きの拡大 大口高等学校（伊佐市） 特別教室棟1階土間部分の一部隆起及びひび割れ 野田女子高等学校（出水市） 教室内、外壁のひび割れ 渡り廊下と校舎間の伸縮部材の歪み及び破損 渡り廊下雨樋の損傷 串木野特別支援学校（いちき串木野市） 体育館軒裏の剥離 阿久根小学校（阿久根市） 校舎廊下床のひび割れ 体育館の壁にひび割れ 小野小学校（霧島市） 校舎の壁にひび割れ 盈進小学校（さつま町） 北校舎と南校舎の2階渡り廊下柱カバーの一部剥がれ 鷹巣小学校（長島町） 体育館の天井仕上材の落下 校舎の梁のひび割れ、柱上部のずれほか	県
--	--	---

	川床小学校（長島町） 校舎外壁柱廻りの破損 伊唐小学校（長島町） 1 階廊下の建具破損 平尾小学校（長島町） 校舎の照明器具落下 城川内小学校（長島町） 女子更衣室天井吹付材はがれ 蔵之元小学校（長島町） 音楽室天井吹付材はがれ 鷹巣中学校（長島町） 体育館教官室天井仕上材落下 川床中学校（長島町） 校舎柱廻りのモルタル破損ほか 体育館のブレス部分(ボルト)破損ほか 長島中学校（長島町） 教室の黒板の浮きほか 平尾中学校（長島町） 外部トイレ壁面の欠片落下 宮之城中学校（さつま町） 体育館と本館をつなぐ渡り 廊下の建物のつなぎ目の破損 私立高等学校（1 件） 校舎内ガラスブロック 15 個破損 湧水町郷土資料館 壁のひび（1 箇所）	県
--	--	---

	鹿児島障害者職業能力開発校(薩摩川内市) 実習室のひび割れ 茅屋漁港（長島町） 防波堤上部工のひび割れ 薩摩川内市本庁舎 天井、床等のひび割れ等 詳細な被害の範囲や復旧見込みについては、余震が収まるなど、ある程度状況が落ち着いた後に点検を実施した上で判断する予定。 長島町開発総合センター 大ホール破損（天井パネル 枠、壁タイル、水銀灯、客席調光） 長島町文化ホール 大ホール破損（客席調光、吹き出しダクト、天井ボード）	県 薩摩川内市 長島町
商工業	店舗 2 件 建物破損（天井、窓） （薩摩川内市、阿久根市） 設備 14 件 什器備品（エアコン、食器）、 配管、重油タンク等の破損 （出水市、薩摩川内市、阿久根市） 商品 29 件 商品破損 （薩摩川内市、出水市、阿久根市、湧水町、さつま町、いちき串木野市）	県

	その他 8 件 物流の停止・遅延等 (薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町)	県
社会福祉施設	介護医療院 1 件 外壁・内壁の一部にひび (始良市) 認知症高齢者グループホーム 断水中(いちき串木野市の給 水車支援あり。4～5日で 復旧予定。)事業所運営に問 題なし。(いちき串木野市) 介護老人保健施設 3 件 外壁タイル一部剥がれ 壁のタイル剥がれ エレベーター停止(1 基) 窓ガラス割れ (阿久根市、伊佐市、出水市) 小規模多機能型居宅介護事業所 1 件 建物のひび割れ (枕崎市) 特別養護老人ホーム・短期入所 生活介護 2 件 渡り廊下の沈下で防火扉が閉 まらない。 渡り廊下の天井部分に隙間 (出水市、枕崎市) 通所リハビリテーション 1 件 柱の一部破損。タイル割れ。 (薩摩川内市)	県

	有料老人ホーム 屋上貯水槽を覆うボードが地上に複数落下。（出水市） 保育所・認定こども園等 5 件 ガラスブロックのひび 3 箇所、園舎渡り階段ジョイント部の歪み等 電灯カバーの損傷 園舎内壁クラック、窓ガラスひび割れ 建物仕上げ材の割れ・ずれ 外壁クラック 2 箇所 （鹿児島市、出水市、薩摩川内市、長島町）	県
指定文化財等	国指定史跡「鹿児島島津家墓所」の石塔の一部倒壊（さつま町） 国指定史跡「鹿児島島津家墓所」で碑面の一部剥落等（鹿児島市） 市指定史跡「山田昌巖の墓」一部倒壊（出水市） 市指定史跡「木牟礼城跡」史跡のひび割れ（出水市）	県
電気	被害情報なし	九州電力 HP
ガス	被害情報なし	県 LP ガス協会
通信	被害情報なし	通信事業者 HP
上・下水道	鹿児島市 濁りが発生。給水車（3 台）で対応中	県

	霧島市(隼人町、横川町) 濁りによる飲用制限中。 飲料水供給は給水車で対応中。 →解消済 いちき串木野市（冠岳地区、生 福地区、大藺公民館） 濁りによる飲用制限中。 伊佐市（曾木地区） 濁りによる飲用制限中。 →解消済 さつま町(確認中) 濁りによる飲用制限中。 →解消済 日置市（中川地区） 濁りによる飲用制限中。	県
--	--	---

5 川内原子力発電所の状況

薩摩川内市（中郷）の震度：5弱

(1) プラントの状態

現時点で異常なし。1、2号機運転継続中

(冷却・閉じ込めに異常なし)

(7/28(火) 21:30 九州電力から報告)

- ・1、2号機の状況を改めて詳細に確認した結果、異常は確認されなかった。
- ・7/29(水)から30(木)にかけて、「冷やす、止める、閉じ込める」機能が正常に作動するか、動作試験を行っている。
- ・「冷やす、止める、閉じ込める」の12動作試験のうち、5動作試験については確認済（7/29(水)16:00 九州電力から報告）残り7動作試験については、確認中。

(2) 排気筒モニタ（九電）、モニタリングポスト（九電・県）の値 現時点で異常及び欠測なし

(3) 川内原発内の地震計の震度

地表面・震度4、建屋1階・震度3、岩盤上・震度3

6 国・県・NEXCO管理道路の規制状況 全面通行止め1箇所

No.	管理者	路線名	規制区間	規制理由	現在の 規制内容	規制の推移				
						全面通行止			片側通行	
						規制開始	規制解除	迂回路	規制開始	規制解除
1	NEXCO	九州自動車道	栗野 IC～えびの IC	地震	解除済	7/28 16:30	7/28 20:31	有		
2	県	(一)川内祁答院線	薩摩川内市 祁答院町下手	崩土	全面通行止	7/30 01:30		有		
3	県	(一)下手法田帖佐線	薩摩川内市 祁答院町上手	倒木	解除済	7/30 09:00	7/30 12:00	有		

九州縦貫自動車道

- 栗野 IC～えびの ICは解除済（7/28(火) 20:31)
- 植木 IC～益城熊本空港 ICまでは解除済(7/29(水)0:42)
- 益城熊本空港 IC～松橋 ICまでは解除済(7/30(木)9:04)
- えびの ICから松橋 ICまでは通行止め

3 行政における災害対応体制（7月30日 10:00時点）

- ・ 災害対策本部 0
- ・ 災害警戒本部 3 県（本庁、鹿児島地域振興局）、長島町
- ・ 情報連絡体制 10 県（北薩地域振興局等）8市町

[illegible]