

これまでの経緯について

鹿児島県 大島支庁 瀬戸内事務所

H29.8.31

① 事業の経緯

② 現在の嘉徳海岸

① 事業の経緯


事業の経緯

嘉徳海岸はH26.10の台風18号, 19号の来襲により, 砂浜が約20m侵食

被害状況

- ・民地と小屋が侵食により流失
- ・背後の墓地, 耕作物等に被害

台風18号・19号進路図



嘉徳海岸の航空写真



撮影日：平成24年3月26日 14:00(干潮時)

台風による侵食状況

台風18号19号通過後



平成24年3月26日 14:00 撮影
(干潮時)




平成26年10月28日 9:30 撮影
(満潮時)

台風による侵食状況



平成26年10月09日 17:00 撮影
(満潮時)


左：台風18号通過後、
大規模な侵食が発生



平成26年10月15日 10:00 撮影
(満潮時)


右：さらに台風19号にて
侵食が拡大し、小屋が流出
(人家、墓地まで迫る)

台風による侵食状況



平成26年10月09日 17:00 撮影
(満潮時)

左：台風18号通過後、
大規模な侵食が発生



平成26年10月15日 10:00 撮影
(満潮時)

右：さらに台風19号にて
侵食が拡大し、小屋が流出
(人家、墓地まで迫る)

台風18・19号通過後



台風18号,19号による侵食被害

H26.10 嘉徳集落から侵食対策の要望

H26.10 嘉徳集落との意見交換会(第1回)
を開催(瀬戸内町) 要望の聞き取り

H26.11 瀬戸内町が応急対策として
大型土のうを設置

瀬戸内町による応急対策(大型土のう設置)




H26.11 嘉徳集落との意見交換会(第2回)
を開催(瀬戸内町) 工法の説明

H26.12 嘉徳集落から, まずは土地や家,
墓地を守ってほしい。
護岸整備の再要望

県: 海岸侵食対策に関する国との協議


H28.4 嘉徳海岸の侵食対策事業を採択

海岸保全区域




② 現在の嘉徳海岸


嘉徳川、金久川の状況




No. -9付近





No. -6付近



No. 0付近



No. 4付近



No. 9付近




No. 13付近



No. 15+15付近



No. 15+15付近



海岸背後の土地利用状況

：背後が人家・墓地等の範囲

：背後が山林・原野の範囲

