

※これは速報であり、数値等は今後も変わることがある。

令和2年7月3日からの大雨による被害状況等

鹿児島市，鹿屋市，阿久根市，出水市，指宿市，垂水市，薩摩川内市，日置市，いちき串木野市，曾於市，霧島市，南さつま市，枕崎市，志布志市，南九州市，伊佐市，始良市，西之表市，長島町，さつま町，湧水町，大崎町，東串良町，錦江町，肝付町，中種子町，南大隅町，南種子町，屋久島町，三島村，十島村

計18市11町2村

1 被害状況

(1) 人的被害

市町村	人的被害			
	死者	行方不明	重傷	軽傷
鹿児島市				1
出水市				1
南さつま市		1		
錦江町				1
計		1		3

- ・ 7月6日(月) 鹿児島市小山田町で，男性（70才代）が軽トラック降車直後，がけ崩れにより，軽トラックごと田んぼに落下し，肋骨及び鎖骨骨折（病院に搬送され全治2週間）
- ・ 7月4日(土) 崩落現場（出水市宇都野々地内）を通りかかった男性が，石を取り除いていたところ再度崩落があり，左足首靭帯を損傷（自力で病院を受診し全治2週間）
- ・ 7月6日(月) 南さつま市金峰町の新聞配達員の男性（60才代）が，午前3時に家を出たまま行方不明
- ・ 7月8日(水) 錦江町神川の国道269号でがけ崩れが発生し，軽ワゴン車1台が海岸の岩場まで押し流され，乗車していた60代の男性1名が左前顎部及び右上腕部に軽いけが

(2) 住家被害

市町村	住家被害(棟)						非住家被害(棟)				
	全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	計	公共建物		その他		計
							全壊	半壊	全壊	半壊	
鹿児島市		2				2					
鹿屋市				23	110	133					
出水市				2	7	9					
指宿市					2	2					
垂水市	2					2					
薩摩川内市			2	33	27	62			1		1
日置市					5	5					
曾於市	1					1					
いちき串木野市				5	25	30					
志布志市				7	5	12					
伊佐市				2	10	12					
始良市					2	2					
さつま町									1		1
長島町	1		1		18	20					
湧水町				1	4	5					
大崎町				6	10	16					
東串良町					5	5					
計	4	2	3	79	230	318			2		2

※被害戸数は、今後の被害調査結果により、変更になる可能性がある。

2 避難情報発令状況

令和2年7月8日15時00分現在

【警戒レベル3】避難準備・高齢者等避難開始

市町村	地区	対象数		発令日時	解除日時
		世帯数	人数		
鹿屋市	東部地区外	17,844	35,544	7/5 16:00	
指宿市	指宿地区外	20,160	40,826	7/8 08:30	
垂水市	牛根境地区外	7,489	14,448	7/7 17:00	
南九州市	穎娃地域	16,688	34,769	7/6 16:00	
東串良町	豊栄地区外	2,829	5,726	7/8 06:55	
計(全体)		65,010	131,313		

【警戒レベル4】避難勧告

市町村	地区	対象数		発令日時	解除日時
		世帯数	人数		
鹿児島市	吉野地域外	38,971	70,146	7/5 18:00	
志布志市	有明町外	15,547	31,246	7/8 06:00	
大崎町	井俣外	6,693	12,948	7/7 01:05	
東串良町	岩弘地区	407	806	7/8 05:20	
錦江町	大根占	427	1,024	7/8 08:00	
計(全体)		62,045	116,170		

【警戒レベル4】避難指示（緊急）

なし

3 避難情報

令和2年7月8日15時00分現在

市町村	地区	対象数	
		世帯数	人数
鹿児島市	鹿児島市	2	3
鹿屋市	鹿屋市	28	28
垂水市	垂水市	3	5
志布志市	志布志市	1	3
大崎町	大崎町	2	5
計（全体）		36	44

4 気象警報発表状況

(1) 特別警報

令和2年7月8日15時00分現在

対象市町村	大雨			
	発表		解除	
	日付	時間	日付	時間
阿久根市	7/4	04:50	7/4	10:34
出水市	7/4	04:50	7/4	10:34
伊佐市	7/4	04:50	7/4	11:50
長島町	7/4	04:50	7/4	10:34

(2) 大雨警報等

令和2年7月8日15時00分現在

対象市町村	大雨				洪水			
	発表		解除		発表		解除	
	日付	時間	日付	時間	日付	時間	日付	時間
鹿児島市	7/5	10:48						
指宿市	7/5	10:48						
南さつま市	7/5	10:48						
南九州市	7/8	05:41						
曾於市	7/5	10:48						
志布志市	7/5	10:48						
大崎町	7/5	07:35						
鹿屋市	7/5	07:35						
垂水市	7/5	07:35						
東串良町	7/5	07:35						
錦江町	7/5	08:27						
南大隅町	7/8	04:40						
肝付町	7/5	07:35						
三島村	7/8	07:46						
十島村	7/8	12:31			7/8	12:31		

(3) 土砂災害警戒情報

令和2年7月8日15時00分現在

対象地域	土砂災害警戒情報			
	発表		解除	
	日付	時間	日付	時間
志布志市	7/8	05:10		
大崎町	7/8	05:10		
鹿屋市	7/8	05:10		
東串良町	7/8	05:10		
肝付町	7/8	05:10		
十島村	7/8	13:20		

5 県及び市町村の災害警戒本部等の設置状況

(1) 県・地方本部

令和2年7月8日15時00分現在

県・地方本部	災害警戒本部		災害対策本部	
	設置	廃止	設置	廃止
県	7/3 19:20	対策本部へ	7/4 04:50	
鹿 児 島	7/3 17:30	対策本部へ	7/4 04:50	
南 薩	7/8 08:35			
北 薩	7/3 22:10	対策本部へ	7/4 04:50	
始 良 ・ 伊 佐	7/3 17:00	対策本部へ	7/4 04:50	
大 隅	7/3 17:15	対策本部へ	7/4 04:50	

(2) 市町村

令和2年7月8日15時00分現在

市町村	災害警戒本部		災害対策本部	
	設置	廃止	設置	廃止
鹿 児 島 市	7/5 16:30			
鹿 屋 市	7/5 16:00	対策本部へ	7/6 07:00	
指 宿 市	7/7 18:00			
垂 水 市	7/5 10:30			
曾 於 市	7/7 17:30			
志 布 志 市	7/8 05:10			
伊 佐 市	7/8 07:05			
大 崎 町	7/7 19:00			
東 串 良 町	7/7 17:00			
錦 江 町	7/8 08:00			
肝 付 町	7/6 00:33	対策本部へ	7/6 09:40	

6 主な雨量の状況

令和2年7月8日15時00分現在

観測地点	総雨量	うち最大時間雨量 (日時)			降り始め
		雨量	日	時	
鹿屋 (気象) (鹿屋市)	1060.0 mm	84.0 mm	7/6	05:00-06:00	7/2 19:00
吉ヶ別府 (気象) (鹿屋市)	856.0 mm	75.0 mm	7/6	07:00-08:00	7/2 19:00
大口 (気象) (伊佐市)	776.5 mm	58.0 mm	7/4	08:00-09:00	7/2 19:00

7 公共土木施設等の被害状況

令和2年7月8日15時00分現在

(1) 被害報告【河川課】

① 公共土木施設の被害（県工事）

	河川名	市町村	被災要因	発生日時	浸水被害状況
1	川内川水系 百次川（宮崎町）	薩摩川内市	堤防決壊(76m程度)	7/3 22時頃	田 6 ha
2	川内川水系 勝目川（勝目町）	薩摩川内市	堤防決壊(15m程度)・越水	7/3 22時頃	床上 7戸, 5ha
3	川内川水系 山野川（大口山野）	伊佐市	溢水	7/4 8時頃	床上 1戸, 床下 5戸, 40ha
4	大淀川水系大淀川（末吉町南之郷）	曾於市	溢水	7/6 10時ごろ	調査中
5	安楽川水系安楽川（志布志町安楽）	志布志市	溢水	7/6 10時ごろ	調査中
6	高須川水系高須川（上野町）	鹿屋市	溢水	7/6 10時ごろ	田 2 ha
7	肝属川水系肝属川（上祓川町）	鹿屋市	溢水	7/6 10時ごろ	調査中

※都道府県管理河川による浸水被害に限る。

※浸水戸数は外水による浸水被害の戸数（非住家含む）である。

※肝属川水系串良川の浸水被害（内水）は国管理区間

② 公共土木施設の被害（市町村工事） 調査中

(2) その他

① 砂防関係【砂防課】

	箇所	市町村	被災要因	発生日時	被害状況
1	平尾地区（茅屋）	長島町	がけ崩れ	7/4 時間不明	人的被害なし、建物被害あり
2	白男地区	始良市	がけ崩れ	7/4 10時	被害なし
3	平尾2地区（浜漕）	長島町	がけ崩れ	7/4 3時頃	人的被害なし、建物被害あり
4	長浜2地区	薩摩川内市(下瀬)	がけ崩れ	7/3 20時30分頃	人的被害なし、建物被害あり
5	塚之谷5地区	鹿児島市	がけ崩れ	7/4 8時10分頃	人的被害なし、建物被害あり
6	提水流1地区	鹿児島市	がけ崩れ	7/3 21時50分頃	被害なし
7	江内	出水市	がけ崩れ	7/4 時間不明	調査中
8	下大川内字田原	出水市	がけ崩れ	7/4 時間不明	調査中
9	荘蔵島	出水市	がけ崩れ	7/4 時間不明	調査中
10	前田	出水市	がけ崩れ	7/4 時間不明	調査中
11	高城の場	垂水市	がけ崩れ	調査中	調査中
12	新御堂	垂水市	調査中	調査中	人的被害なし、建物被害あり
13	永里	南九州市	がけ崩れ	7/6 時間不明	人的被害なし、建物被害あり
14	弊串	長島町	がけ崩れ	調査中	人的被害なし、建物被害あり
15	立石	長島町	土石流	調査中	被害なし
16	湯ノ口	長島町	土石流	調査中	被害なし
17	湯田町城之尾	薩摩川内市	がけ崩れ	7/6 8時00分頃	被害なし
18	有明町蓬原上普現堂	志布志市	がけ崩れ	7/6 6時30分頃	人的被害なし、建物被害あり
19	有明町蓬原上普現堂2	志布志市	がけ崩れ	調査中	人的被害なし、建物被害あり
20	加治木町西別府オロノ元	始良市	がけ崩れ	7/4 10時00分頃	被害なし
21	小山田町犬迫	鹿児島市	がけ崩れ	調査中	調査中
22	宮之浦町傘礼谷	鹿児島市	がけ崩れ	調査中	調査中
23	本名町内門	鹿児島市	がけ崩れ	調査中	調査中
24	新生町曾原	鹿屋市	がけ崩れ	7/6 9時00分頃	人的被害なし、建物被害あり
25	下福元町草野1	鹿児島市	がけ崩れ	7/6 4時00分頃	被害なし
26	花尾町岩戸3	鹿児島市	がけ崩れ	7/5 5時00分頃	被害なし
27	喜入瀬々串浜田	鹿児島市	がけ崩れ	7/6 4時00分頃	被害なし
28	喜入脇田	鹿児島市	がけ崩れ	7/6 4時00分頃	調査中
29	喜入町淵田7	鹿児島市	がけ崩れ	7/6 4時00分頃	被害なし
30	喜入町淵田7(2)	鹿児島市	がけ崩れ	7/6 4時00分頃	被害なし
31	五ヶ別府町三重野16	鹿児島市	がけ崩れ	7/6 0時00分頃	被害なし
32	知覧町瀬世向	南九州市	がけ崩れ	調査中	人的被害なし、建物被害あり
33	下大川内下平野下村	出水市	がけ崩れ	調査中	調査中
34	上祓川町神園	鹿屋市	がけ崩れ	調査中	建物被害あり
35	上祓川町神園2	鹿屋市	がけ崩れ	調査中	建物被害あり
36	上祓川町神園2-2	鹿屋市	がけ崩れ	調査中	建物被害あり
37	新城	垂水市	がけ崩れ	調査中	建物被害あり

※住家、非住家含む。

② 港湾関係【港湾空港課】

	箇所	市町村	被災要因	発生日時	被害状況
1	獅子島港（御所浦地区）	長島町	護岸崩れ	7月4日	L=約15m 金額（調査中）
2	長浜港（長浜地区）	薩摩川内市	泊地埋塞	7月6日	V=1,000m ³ 金額（調査中）

③ 建築関係【住宅政策室】

	区分	件数	被害額	被害状況
1	県営住宅	1	調査中	駐車場隣接の法面一部崩土（蒲生島田団地）

8 農業，森林・林業，水産業，商工業の被害状況

令和2年7月8日15時00分現在

(1) 農業被害関係【農政課・農地保全課】

① 被害状況

区分	面積等	被害額
農作物	調査中	調査中
農業施設	4件	調査中
耕地関係	調査中	調査中
合計		調査中

② 被害内容

ア 農作物等

(単位：ha, 千円)

品目	面積	被害額	主な被害地域
水稻	54.4	調査中	北薩，始良・伊佐
野菜	12.6	調査中	始良・伊佐
果樹	0.5	調査中	北薩
工芸作物	1.0	調査中	南薩
花き	0.02	調査中	北薩
家畜	1,800羽	調査中	北薩
計	調査中	調査中	

(注) 鹿児島地域，大隅地域，指宿市，長島町，霧島市，始良市，湧水町については，調査中

イ 農業施設

(単位：千円)

区分	件数	被害額	主な被害地域
園芸関係	4	調査中	北薩，始良・伊佐

(注) 鹿児島地域，大隅地域，指宿市，長島町，霧島市，始良市，湧水町については，調査中

ウ 耕地関係

(単位：千円)

区分	箇所数	被害額	主な被害地域
農地 農業用施設	調査中	調査中	

※農業用施設は水路，道路など

(2) 森林・林業被害関係

① 林道【かごしま材振興課】 (単位：千円)

区 分	件 数	被害額	備 考
法面崩壊	10	調査中	長島町
路肩崩壊	7	調査中	長島町
合計	17	調査中	

② 治山【森づくり推進課】

区 分	件 数	被害額	備 考
林地崩壊	8	調査中	長島町, 南九州市 ほか
施設災害	4	調査中	出水市
合計	12	調査中	

(3) 水産業被害関係【水産振興課・漁港漁場課】

区 分	被害内容	市町村	件数	被害額 (千円)
漁船	被害なし			
共同利用施設等	床上浸水 (事務機器)	鹿屋市	1	調査中
養殖魚等の被害	被害なし			
漁港	崩土除去	薩摩川内市	1	1,100
その他 (県有施設)	被害なし			
合計			2	1,100

(4) 商工業被害関係【商工政策課】

区 分	被害内容	市町村	件数	被害額 (千円)
店舗・建物	浸水 (機器・資材・自動車等)	いちき串木野市	18	3,850
店舗・建物	床上浸水等 (機器・資材・自動車等)	鹿屋市	35	調査中
店舗・建物	土砂流入 床下浸水	伊佐市	調査中	調査中
合計			53	3,850

9 ライフライン等の状況

令和2年7月8日15時00分現在

(1) 停電情報（九州電力HPより）

停電なし

(2) 水道【生活衛生課】

市町村	断水状況	復旧状況	備考
鹿屋市	121戸	未定	

(3) 医療施設【保健医療福祉課】

区分	市町村	件数	被害状況
病院	南九州市	1	人的被害なし，建物一部破損

(4) 社会福祉施設【保健医療福祉課】

区分	市町村	件数	被害状況
児童養護施設	薩摩川内市	1	人的被害なし，風呂脱衣場一部床下浸水，管理棟玄関浸水
特別養護老人ホーム	枕崎市	1	人的被害なし，飲料水ポンプが破損し漏電するが復旧済み
グループホーム	薩摩川内市	1	人的被害なし，床上浸水のため入所者4名が施設内の別のグループホームへ避難
複合型障がい施設	鹿屋市	1	人的被害なし，事務所1階が1～2cm程浸水，漏電
障害者支援センター	鹿屋市	1	人的被害なし，床上浸水
障害者支援施設	鹿屋市	1	人的被害なし，雨漏り

(5) 廃棄物処理施設【廃棄物・リサイクル対策課】 被害情報なし

(6) 公共交通機関【交通政策課】

- ① 肥薩おれんじ鉄道
 - ・ 出水市内で線路脇の土砂流失・陥没確認
 - ・ 応急処置済み。
- ② JR九州
 - ・ 鹿児島本線【川内から鹿児島中央】
※複数箇所土砂の流入、流出が発生
 - ・ 日南線【南郷から志布志】
※複数箇所土砂の流入が発生
 上記区間において、当分の間運転を見合わせる。

10 文教施設の被害状況

令和2年7月8日15時00分現在

(1) 学校施設（私立）【学事法制課】

【私立小・中・高等学校】

1 被害（物的）のあった学校（小学校1校，中学校1校，高等学校3校計5校）

- ① 出水中央高等学校 大雨による浸水被害
 - ・ 7月4日の大雨で校舎内が床上浸水（浸水の程度 教室2～3cm程度，保健室，実習室30cm程度，他にエアコンの室外機が水没）
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ② 神村学園 初等部，中等部，高等部 大雨による浸水被害
 - ・ 7月4日の大雨で，職員室等が15cm程度の床上浸水。床下のネットワーク回線が被害を受けている模様。現在被害の状況を調査中。
 - ・ 7月6～7日 臨時休校
- ③ 鹿児島情報高等学校
 - ・ 本館4階廊下水浸し
 - ・ 野球部練習グラウンド外野奥山数カ所崩落
 - ・ 体育館階段雨漏り
 - ・ 剣道場水浸し。被害額は調査中。

2 被害はないが休校，自宅待機・時間短縮の措置をとった学校（17校）

休校：小学校1校，中学校5校，高等学校6校
自宅待機・時間短縮：高等学校5校

- ① 大口明光学園中学・高校
 - ・ 7月4日 臨時休校
- ② 鹿児島第一中・高等学校
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ③ れいめい中・高等学校
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ④ 龍桜高等学校
 - ・ 7月6日 スクールバス等の遅れから，始業時間を1時間遅れで実施。また，鹿屋，大崎からのスクールバス通学生，JR通学生について自宅待機
- ⑤ 鹿児島実業高等学校
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ⑥ 鹿児島修学館中・高等学校
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ⑦ 鹿児島三育小学校
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ⑧ 鹿屋中央高等学校
 - ・ 7月6日 時間短縮授業（昼から休校）
- ⑨ 鹿児島高校
 - ・ 7月6日 時間短縮授業（午前中休校，昼から登校）
- ⑩ 鹿児島純心女子中・高等学校
 - ・ 7月6日 臨時休校
- ⑪ 樟南高等学校
 - ・ 7月6日 時間短縮授業（昼から休校）
- ⑫ 鹿児島城西高等学校
 - ・ 7月6日 時間短縮授業（昼から休校）

【私立専修・各種学校】

＜7月4日からの大雨被害状況＞

1 被害（物的）のあった学校
なし

2 被害はないが休校，自宅待機・時間短縮の措置をとった学校（11校）
（休校 専修学校10校，自宅待機・時間短縮 専修学校1校）

・7月6日 臨時休校

鹿児島工学院専門学校

鹿児島情報ビジネス公務員専門学校

久木田学園看護専門学校

野村服飾専門学校

出水郡医師会医療センター附属阿久根看護学校

鹿児島県理容美容専門学校

鹿児島環境・情報専門学校

・7月6日 臨時休校（一部）

鹿児島県歯科医師会立鹿児島歯科学院専門学校（歯科技工士科1年のみ）

・7月6日 時間短縮

鹿児島県医療法人協会立看護専門学校

・7月6日～7日 臨時休校

鹿児島医療工学専門学校

神村学園専修学校

(2) 学校施設（公立）【学校施設課】（単位：千円）

区分		件数	被害額	備考
公立 学校	幼稚園			
	小学校			
	中学校			
	高等学校			
	特別支援	1	調査中	・ 寄宿舎のボイラー室の浸水 ・ 学校敷地の法面崩土 （串木野養護学校）
	県立短期大学			
小計		1		
保育所				
合計		1		

(3) その他公共施設（文化スポーツ局）【文化振興課，スポーツ振興課】

施設名	被災状況
ジャパンアスリート トレーニングセンター大隅	傾斜走路（アップダウンヒル） の3つの丘（盛り土）のうち1 つが幅5mにわたって崩れる。

(4) その他公共施設（教育庁）【総務福利課，保健体育課，社会教育課，文化財課】
(単位：千円)

区 分	件数	被害額	備 考
社会体育施設	10	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・崖崩れ（さつま町宮之城総合体育館） ・陥没（出水市運動公園グラウンド）他
社会教育施設	2	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地土砂流出（南さつま市益山地区公民館） ・地下駐車場浸水（南九州市立知覧図書館）
学校給食C 教職員住宅（県管理）	1	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・床下浸水（志布志高校住宅）
教職員住宅（市町村管理） 指定文化財	3	調査中	<ul style="list-style-type: none"> ・土砂流入（垂水市島津家墓所） ・土砂流入等（大隅正八幡宮境内及び社家跡）他
その他			
計	16		

11 道路規制状況【道路維持課】

令和2年7月8日15時00分現在

(1) 全面通行止（県管理：41箇所，国・NEXCO管理：1箇所）

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	447号	出水市	上鯖淵	崩土	7/4 04:05		
2	脇本荘線	出水市	高尾野町江内	路肩決壊	7/4 04:05		
3	447号	出水市	上大川内	路肩決壊	7/4 14:30		
4	湯出大口線	伊佐市	大口平出水	路肩決壊	7/4 18:15		
5	人吉水俣線	伊佐市	大口布計	舗装破損	7/5 11:00		
6	下里湊宮ヶ浜線	指宿市	東方	崩土	7/6 03:00		
7	鶴田定之段線	さつま町	神子	崩土	7/6 07:10		
8	鶴田定之段線	さつま町	紫尾	崩土	7/6 08:30		
9	269号	鹿屋市	串良町細山田	崩土	7/6 09:00		
10	269号	鹿屋市	野里町	崩土	7/6 10:15		
11	鹿屋吾平佐多線	鹿屋市	高須町	崩土	7/6 10:15		
12	南之郷志布志線	志布志市	志布志町田之浦	崩土	7/6 10:30		
13	大崎輝北線	大崎町	持留	崩土	7/6 10:30		
14	宮ヶ原大崎線	志布志市	有明町倉ヶ崎	崩土	7/6 10:30		
15	志布志福山線	曾於市	大隅町月野地内	崩土	7/6 10:30		
16	(国)220号	垂水市	新城麓	土砂流出	7/6 11:30		
17	布計山野線	伊佐市	大口山野	崩土	7/6 08:00		
18	鶴田定之段線	出水市	定之段	路肩決壊	7/6 12:30		
19	志布志福山線	志布志市	志布志市有明町	崩土の恐れ	7/6 14:00		
20	志布志福山線	志布志市	志布志市志布志町	崩土	7/6 14:30		
21	垂水南之郷線	垂水市	海潟	崩土	7/6 19:30		
22	高隈内ヶ迫線	鹿屋市	下高隈町	路肩決壊	7/6 21:00		
23	大隅縦貫道	鹿屋市	笠之原IC～細山田IC	路肩決壊	7/6 21:00		
24	269号	大崎町	野方	崩土	7/6 22:00		
25	269号	志布志市	有明町山重	路肩決壊	7/6 22:00		
26	東原大崎線	大崎町	高井田	崩土	7/6 22:00		
27	塗木大隅線	志布志市	松山町大野原	崩土	7/6 22:00		
28	尾野見伊崎田線	志布志市	松山町尾野見	崩土	7/6 22:00		
29	柿ノ木志布志線	志布志市	松山町尾野見	崩土	7/6 22:00		
30	日南志布志線	志布志市	志布志町帖	崩土	7/6 22:00		
31	日南志布志線	志布志市	志布志町大川内	崩土	7/6 22:00		
32	今別府串間線	志布志市	志布志町帖	崩土	7/6 22:00		
33	今別府串間線	志布志市	志布志町内之倉	崩土	7/6 22:00		
34	大崎輝北線	大崎町	大崎町横内	崩土	7/7 13:00		
35	大崎輝北線	大崎町	大崎町上持留	崩土	7/7 13:00		
36	鹿屋環状線	鹿屋市	祓川町	崩土	7/7 16:30		
37	鹿児島川辺線	鹿児島市	下福元町	落石の恐れ	7/7 17:00		
38	鹿屋環状線	鹿屋市	笠之原町	陥没	7/7 17:00		
39	湯之元佐目野線	薩摩川内市	陽成町	崩土	7/6 13:00		
40	269号	錦江町	城ヶ崎	崩土	7/8 07:00		
41	(国)220号	鹿屋市	古江町	土砂流出	7/8 09:35		
42	仏迫平房線	鹿屋市	輝北町谷田	崩土	7/8 13:30		

(2) 片側通行止（県管理：13箇所，国・NEXCO管理：0箇所）

	路線名	市町村	規制区間	規制理由	規制開始	規制解除	備考
1	荒崎黒之浜港線	阿久根市	脇本八郷	崩土	7/4 10:00		
2	平尾川床線	長島町	川床	陥没	7/4 09:30		
3	葛輪瀬戸線	長島町	諸浦	陥没	7/4 17:30		
4	長島宮之浦港線	長島町	指江	崩土	7/4 19:30		
5	百次木場茶屋線	薩摩川内市	川永野	路肩決壊	7/6 06:40		
6	串木野樋脇線	薩摩川内市	樋脇町市比野	崩土	7/6 08:15		
7	手打蘭牟田港線	薩摩川内市	下甑町手打	陥没	7/6 08:30		7:00-19:00
8	松元川辺線	南さつま市	金峰町大坂	路肩決壊	7/6 10:30		
9	葛輪瀬戸線	長島町	山門野	陥没	7/6 15:00		
10	5 0 4号	さつま町	泊野	崩土	7/6 19:20		
11	5 0 4号	鹿屋市	祓川町	路肩決壊	7/7 16:30		
12	2 6 8号	伊佐市	大口小川内	路肩決壊の恐れ	7/7 17:36		
13	2 6 8号	伊佐市	大口小川内	路肩決壊の恐れ	7/8 11:45		