

エコパークかごしま安全監視委員会

現 地 視 察 資 料

平成24年8月31日(金)

視 察 行 程

(平成24年8月31日(金))

時 刻	行 程 内 容
～ 14:00 (バス到着)	(受 付) (バス乗車) ※ 揃い次第出発 ・視察概要の説明
14:30頃	処分場到着 <視 察> ・視察箇所① 窪地の上段 ↓ ・視察箇所② 窪地の底部 ↓ ・視察箇所③ 濁水処理設備
15:30頃	処分場出発 ※ヘルメット・軍手を回収
16:00頃	北薩地域振興局に到着(解散)

産業廃棄物管理型最終処分場 (エコパークかごしま(仮称))整備

工事現場全体の状況







平成23年10月25日撮影



造成工事（防災調整池部分）

濁水処理設備

点検用通路部

柱No.⑤基礎

埋立地底部
（充填コンクリート打設）

貯留構造物
（コンクリート張工）

柱No.③基礎
（造成工事）

柱No.②基礎

地下水集排水施設

平成24年8月24日撮影

視 察 箇 所 ①







視 察 箇 所 ②



埋立地底部（充填コンクリート打設）



9

平成24年8月30日撮影

地下水集排水施設



10

平成24年8月30日撮影

地下水集排水施設



11

平成24年8月30日撮影

貯留構造物（コンクリート張工）



12

平成24年8月30日撮影

貯留構造物（もたれ式擁壁）



13

平成24年8月30日撮影

柱No.①基礎



14

平成24年8月30日撮影



柱No.④基礎（造成工事）



平成24年8月30日撮影

柱No.⑤基礎



平成24年8月30日撮影

点検用通路部



点検用通路部

