

エコパークかごしま安全監視委員会委員による施工状況調査概要

1 実施日時

平成25年6月3日（月） 午後1時30分から午後3時まで

2 実施場所

産業廃棄物管理型最終処分場整備地（薩摩川内市川永野地区）

3 出席者

- ・ 出席委員 8名（委員数 13名）
（敬称略）
川永野自治会：有馬 純郎，有馬 茂
百次大原野自治会：大平 和行
東大谷自治会：和田 岩男
学識経験者：平田 登基男 鹿児島工業高等専門学校名誉教授
北村 良介 元鹿児島大学大学院教授
松村 和雄 元鹿児島大学大学院教授
薩摩川内市：寺園 良介 薩摩川内市市民福祉部環境課長
- ・ 事業者
（公財）鹿児島県環境整備公社
- ・ 事務局
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

4 調査内容

- (1) 貯留構造物（コンクリート擁壁）の状況について
- (2) 覆蓋施設の状況について
- (3) 浸出水処理施設の状況について
- (4) 地下水集排水施設（点検用通路を含む）の状況について

※ （公財）鹿児島県環境整備公社から、これらの施工状況等について説明を行いました。

5 調査後の主な意見

- ・ 目に見えて完成に近づいているという印象を受けた。
- ・ 慎重に作業が進められている。
- ・ 工事に対して指摘するようなものはなく、非常に順調と考える。
- ・ 梅雨末期の大雨への対策は、慎重を期して欲しい。
- ・ 工期の延長及び工事費の増額は、安全・安心の観点から、やむを得ないと考える。

6 資料

エコパークかごしま安全監視委員会施工状況調査資料



貯留構造物（コンクリート式擁壁）



覆蓋施設



浸出水処理施設



点検用通路