

エコパークかごしま安全監視委員会

施工状況調査資料

平成25年10月17日(木)

施工状況調査行程


(平成25年10月17日(木))


時 刻	行 程 内 容
12:30 ~ (バス到着)	(受 付) (バス乗車) ・調査概要の説明
13:30頃	処分場到着 <視 察> ・調査箇所① 窪地の上段 ↓ ・調査箇所② 窪地の底部
15:00頃	処分場出発 ※ヘルメットを回収
15:20頃	北薩地域振興局に到着(解散)

処分場整備状況



埋立地全景(南側より)







(1) 覆蓋施設工事



(1) 覆蓋施設工事



(2) 点検用通路工事



(2) 点検用通路工事



(3) 浸出水処理施設工事



(3) 浸出水集排水施設工事



(4) 防災調整池工事



(4) 防災調整池工事

