

エコパークかごしま安全監視委員会委員による施工状況調査概要

1 実施日時

- 平成25年10月17日（木） 午後1時30分から午後2時50分時まで

2 実施場所

- 産業廃棄物管理型最終処分場整備地（薩摩川内市川永野地区）

3 出席者

- 出席委員 12名（委員数 13名）

（敬称略）

川永野自治会：有馬 純郎，有馬 茂

木場茶屋自治会：梶 辰朗

百次大原野自治会：大平 和行，八牟禮 慎作

東大谷自治会：和田 岩男，岩月 春美

学識経験者：平田 登基男 鹿児島工業高等専門学校名誉教授

樋口 壯太郎 福岡大学大学院教授

北村 良介 鹿児島大学名誉教授

松村 和雄 鹿児島大学名誉教授

薩摩川内市：寺園 良介 薩摩川内市市民福祉部環境課長

- 事業者

（公財）鹿児島県環境整備公社

- 事務局

鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

4 調査内容

- (1) 貯留構造物（コンクリート擁壁）の状況について
- (2) 覆蓋施設の状況について
- (3) 防災調整池の状況について 等

※ （公財）鹿児島県環境整備公社から、これらの施工状況等について説明を行いました。

5 調査後の主な意見

- 工事が大分進んできて、形が見えてきた。
- 非常に丁寧に施工されている。
- コンクリート擁壁面がきれいに仕上がっているのので、遮水シートについても、漏水が起こらないよう、丁寧な施工を期待したい。
- 覆蓋施設は、かなり高所の作業となるので、特に事故がないよう留意して欲しい。

6 資料

エコパークかごしま安全監視委員会施工状況調査資料



貯留構造物（コンクリート擁壁）



覆蓋施設



防災調整池