

## エコパークかごしま安全監視委員会委員による施工状況調査概要

### 1 実施日時

- 平成26年2月24日（月） 午後1時30分から午後2時50分時まで

### 2 実施場所

- 産業廃棄物管理型最終処分場整備地（薩摩川内市川永野地区）

### 3 出席者

- 出席委員 12名（委員数 13名）

（敬称略）

川永野自治会：有馬 純郎，有馬 茂

木場茶屋自治会：島田 幸己，梶 辰朗

百次大原野自治会：大平 和行，八牟禮 慎作

東大谷自治会：和田 岩男，岩月 春美

学識経験者：平田 登基男 鹿児島工業高等専門学校名誉教授

樋口 壯太郎 福岡大学大学院教授

北村 良介 鹿児島大学名誉教授

松村 和雄 鹿児島大学名誉教授

- 事業者

（公財）鹿児島県環境整備公社

- 事務局

鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

### 4 調査内容

- (1) 覆蓋施設の状況について
- (2) 遮水工の状況について
- (3) 浸出水処理施設の状況について
- (4) 防災調整池の状況について 等

※ （公財）鹿児島県環境整備公社から、これらの施工状況等について説明を行いました。

### 5 調査後の主な意見

- 全般的に工事が順調に進んでいる。
- 安全で丁寧な工事の施工を行っている。
- 生命線である遮水工のシートについては、試験を行うなど非常に慎重に施工をされている。
- 今後も安全に配慮して施工を進めてほしい。

### 6 資料

エコパークかごしま安全監視委員会施工状況調査資料



覆蓋施設



遮水工



浸出水処理施設



防災調整池