

エコパークかごしま安全監視委員会

施工状況調査資料


平成26年2月24日(月)

施工状況調査行程

(平成26年2月24日(月))

時 刻	行 程 内 容
12:30 ~ (バス到着)	(受 付) (バス乗車) ・調査概要の説明
13:30頃	処分場到着 <視 察> ・窪地の上段(南側) ↓ ・窪地の上段(北側) ↓ ・窪地の中段 ↓ ・窪地の底部
15:00頃	処分場出発 ※ヘルメットを回収
15:20頃	北薩地域振興局に到着(解散)


完成予想図




工事現場全体




完成予想図(埋立地内部)




① 覆蓋施設工事（梁工事，柱工事，屋根工事）



① 覆蓋施設工事（梁工事，柱工事，屋根工事）



① 覆蓋施設工事（梁工事，柱工事，屋根工事）



② 遮水工事（柱部工事）




② 遮水工事（柱部工事）



③ 浸出水処理施設工事（建築工事）



③ 浸出水処理施設工事（プラント設備工事）



③ 浸出水処理施設工事（プラント設備工事）



③ 浸出水処理施設工事（プラント設備工事）



④ 点検用通路工事



④ 点検用通路工事



⑤ 防災調整池工事（法面工事，底盤工事）



⑤ 防災調整池工事

