

# エコパークかごしま安全監視委員会委員による施工状況調査概要

## 1 実施日時

- ・ 平成26年10月8日（水） 午後1時30分から午後2時30分まで

## 2 実施場所

- ・ エコパークかごしま（産業廃棄物管理型最終処分場）建設現場（薩摩川内市川永野地区）

## 3 出席者

- ・ 出席委員 12名（委員数 13名）  
（敬称略）  
川永野自治会：有馬 純郎，有馬 茂  
木場茶屋自治会：島田 幸己，梶 辰朗  
百次大原野自治会：八牟禮 慎作  
東大谷自治会：和田 岩男，岩月 春美  
学識経験者：平田 登基男 鹿児島工業高等専門学校名誉教授  
樋口 壯太郎 福岡大学大学院教授  
北村 良介 鹿児島大学名誉教授  
松村 和雄 鹿児島大学名誉教授  
薩摩川内市：内田 泰二 薩摩川内市市民福祉部環境課長
- ・ 事業者  
（公財）鹿児島県環境整備公社
- ・ 事務局  
鹿児島県環境林務部廃棄物・リサイクル対策課

## 4 調査内容

- (1) 覆蓋施設の状況について
- (2) 遮水工，浸出水集排水施設の状況について
- (3) 管理施設（計量棟，洗車設備等）の状況について 等

※ （公財）鹿児島県環境整備公社から，これらの施工状況等について説明を行いました。

## 5 調査後の委員長コメント（要旨）

- ・ 9月末現在で進捗状況が94%ということで，建物もほぼ完成した形が見られた。
- ・ 遮水工については，二重の遮水シートに加え，三重，四重の安全性に配慮した構造にするなど，丁寧な施工がされていることを確認した。
- ・ 皆さんが心配されている漏水の問題については，十分安全であると考えている。
- ・ 最後まで事故のないように工事を進めてもらいたい。

## 6 資料

エコパークかごしま安全監視委員会施工状況調査資料



覆蓋施設



遮水工



浸出水集排水施設



点検用通路