

エコパークかごしま安全監視委員会

施工状況調査資料


平成26年10月8日(水)

施工状況調査行程

(平成26年10月8日(水))

時刻	行程内容
12:30 ~ (バス到着)	(受付) (バス乗車) ・調査概要の説明
13:30頃	処分場到着 <視察> ① 覆蓋施設の上段部(北東側) ↓ ② 覆蓋施設の内部(見学者デッキ横) ↓ ③ 埋立地の底部
14:30頃	処分場出発 ※ヘルメットを回収
15:00頃	北薩地域振興局に到着(解散)

完成予想図



航空写真



覆蓋施設工事




覆蓋施設・浸出水処理施設等工事



遮水工工事（法面部，底面部工事）


覆蓋施設工事
（屋根工事）



平成26年10月3日 撮影

遮水工工事（法面部，底面部工事）

覆蓋施設工事
（屋根工事）



平成26年10月3日 撮影

**遮水工工事
（遮水シート施工）**

遮水工構造（底盤部）


上層	単粒度砕石	
↑	ベントナイト混合土	C
	短繊維不織布	B
	遮水シート	A
	自己修復材	
	中間保護土（シラス）	
	短繊維不織布	
	遮水シート	
	水密アスファルト	
	アスファルト	
下層	砕石層	

遮水工工事（漏水検知システム）



平成26年9月25日 撮影

浸出水集排水施設工事




平成26年10月7日 撮影

計量棟工事



計量棟平面図

覆蓋施設側




入口側

浸出水処理施設工事



浸出水処理施設 1階平面図



防災調整池側

点検用通路




平成26年9月25日 撮影



平成26年9月25日 撮影



平成26年9月25日 撮影



平成26年9月25日 撮影