

# 平成29年度九州新幹線鉄道に係る騒音・振動調査結果について

平成30年7月6日（金）

鹿児島県環境林務部環境保全課大気係（099-286-2627）

- (1) 騒音調査は11地点で実施し、7地点で環境基準を超過した。環境基準達成率は36%であった。
- (2) 振動調査を行った1地点は、指針値以下であった。
- (3) 鉄道・運輸機構及びJR九州に対し、騒音対策を講じるよう要請する。

## 1 調査目的

新幹線鉄道騒音に係る環境基準及び振動の指針値の達成状況を把握し、沿線住民の生活環境の保全を図る。

## 2 調査地点

### (1) 騒音

11地点 [ 鹿児島市（2地点）、出水市（2地点）、薩摩川内市（4地点）  
日置市（2地点）、いちき串木野市（1地点） ]

### (2) 振動

1地点 [ 薩摩川内市 ]

## 3 調査結果

調査地点ごとの騒音・振動調査結果は別紙のとおり。

### (1) 騒音

11地点のうち、7地点で環境基準を超過し、達成率は36%であった。

新幹線鉄道騒音に係る環境基準達成状況

類型	測定地点数	環境基準達成地点数	達成率（%）
I	10	3	30
II	1	1	100
合計	11	4	36

注）I：住居地域，II：I以外の地域

### (2) 振動

1地点が指針値以下であった。

## 4 今後の対応

今後とも、新幹線鉄道騒音・振動調査を行い、環境基準等の達成状況を把握するとともに、環境基準を超過した地域においては、鉄道・運輸機構及びJR九州に対し、引き続き騒音対策を講じるよう要請する

〔参 考〕これまで取られてきた鉄道・運輸機構及びJR九州の騒音・振動対策

これまで、鉄道・運輸機構は、騒音対策として防音壁嵩上げや吸音材内貼りなどの対策を講じるとともに、沿線住宅の防音対策を実施している。

また、JR九州は、薩摩田上トンネル区間において、レールの交換・削正を実施するとともに、低騒音化された新型車両（N700系）を導入している。

(別紙)

## 平成28年度九州新幹線鉄道騒音・振動測定結果

## 1 騒音測定結果

(単位：デシベル)

No	測定地点	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	環境基準	類型
①	出水市美原町	69	70	69	69	68	70	69	66	66	67	68	69	68	69	70	I
②	出水市麓町	72	70	70	69	70	68	68	68	69	70	69	70	71	70	70	I
③	出水市武本	66	66	65	65	66	66	66	67	67	67	67	68	67	—	70	I
④	薩摩川内市城上町	71	72	71	69	70	70	69	69	68	69	71	70	73	71	70	I
⑤	薩摩川内市高城町	70	71	71	72	72	73	71	70	69	69	70	70	71	71	70	I
⑥	薩摩川内市中郷町	73	72	74	70	71	72	70	70	72	72	76	76	76	71	75	II
⑦	薩摩川内市平佐町	67	62	61	62	63	62	61	63	64	64	67	67	68	—	70	I
⑧	薩摩川内市宮崎町	73	70	72	68	69	69	70	70	70	69	70	69	70	68	70	I
⑨	いちき串木野市冠岳	74	72	73	72	72	71	72	70	70	71	72	72	71	72	70	I
⑩	日置市東市来町養母	70	72	71	70	70	70	69	70	70	70	69	71	71	71	70	I
⑪	日置市伊集院町下神殿	70	71	71	71	72	72	71	70	71	69	71	71	73	73	70	I
⑫	日置市伊集院町郡	72	72	72	73	72	71	73	67	68	69	70	70	70	—	70	I
⑬	日置市伊集院町土橋	70	71	73	70	70	71	70	68	69	69	69	69	69	—	70	I
⑭	鹿児島市田上八丁目	73	64	65	62	63	64	68	66	65	67	69	71	75	80	70	I
⑮	鹿児島市武二丁目	71	70	68	71	71	71	71	72	71	72	72	72	74	74	70	I
達成状況		8/15 (53%)	8/15 (53%)	7/15 (47%)	10/15 (67%)	10/15 (67%)	9/15 (60%)	10/15 (67%)	14/15 (93%)	13/15 (86%)	13/15 (86%)	10/15 (67%)	9/15 (60%)	6/15 (40%)	4/11 (36%)		

注)：網掛け部分は環境基準を超過した地点。

## 2 振動測定結果

(単位：デシベル)

No	測定地点	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	指針値
ア	薩摩川内市宮崎町	58	57	56	55	56	56	56	57	55	58	57	56	58	57	70
イ	鹿児島市武岡一丁目	55	49	50	49	51	49	48	55	50	48	50	49	51	—	70
ウ	鹿児島市武二丁目	48	47	49	46	47	47	47	50	50	50	51	50	52	—	70
達成状況		3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	3/3 (100%)	1/1 (100%)	