

浸水実績一覧表


市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
瀬戸内町	既往主要洪水			
	勝浦川	H221020	溢水, 内水	①
	勝浦川	H221020	溢水, 内水	②
	仲里川・仲金久川	H231102	内水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
阿木名川	S51.9.9	台風17号	35	瀬戸内町 尻田橋	54.0	30.0	15.0	43	11	32
阿木名川	S58.5.29	梅雨前線	35	瀬戸内町 尻田橋	36.6	24.0	11.0	35	9	26
阿木名川	S63.6.20	梅雨前線	35	瀬戸内町 尻田橋	40.0	23.0	11.0	34	7	27
古仁屋又川	S51.9	台風17号	35	瀬戸内町	7.5	5.0	1.0	12	4	6
仲里川	S51.9.9	台風17号	35	瀬戸内町	10.0	—	0.4	1,010	200	810

浸水実績等の周知

河川名	勝浦川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成22年10月20日(豪雨)	
被災箇所	大島郡瀬戸内町勝浦	
浸水原因	溢水及び内水	



浸水実績等の周知

河川名	仲里川・仲金久川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被災年月日	平成23年11月2日(豪雨)	
被災箇所	瀬戸内町	
浸水原因	内水	

平成23年11月2日奄美豪雨について(速報 2日12時現在)
 ～ 瀬戸内市街部の浸水状況(2日 9時40分) ～



仲里川 出水状況 (2日 9:30頃)



仲金久川 出水状況 (2日 9:45頃)

