

浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備 考
南種子町	既往主要洪水			
	古川川	H161111	内水, 溢水	
	古川川	H220619	内水, 溢水	
	古川川	H250609	溢水	
	鹿鳴川	H170906	内水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (ヘクタール)	田 (ヘクタール)	畑 (ヘクタール)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
大浦川	S54.9.28	台風16号	31	南種子島町 平山	21.0	15.0	2.0	3	—	3
大浦川	H2.6.9	梅雨前線	31	南種子島町 平山	24.0	17.0	3.0	3	—	3
大浦川	H4.6.15	梅雨前線	31	南種子島町 平山	26.0	18.0	4.0	2	—	2
鹿鳴川	S44.10.20	台風	31	南種子島町	15.0	10.0	5.0	5	—	—
宮瀬川	S43.9.22~25	台風16号	31	南種子島町 荃永	100.0	96.0	4.0	—	—	—
宮瀬川	S58.5.29~31	梅雨前線	31	南種子島町 荃永	23.0	20.0	3.0	—	—	—


浸 水 実 績 等 の 周 知

河 川 名	古川川	注 意 事 項
被 災 年 月 日	平成16年11月11日	<ul style="list-style-type: none"> ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
被 災 箇 所	熊毛郡南種子町島間地内	
浸 水 原 因	内水及び溢水	




浸水実績等の周知

河川名	古川川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成22年6月19日(豪雨)	
被災箇所	熊毛郡南種子町島間中之町地内	
浸水原因	溢水及び内水	



浸水実績等の周知

河川名	古川川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成25年6月9日(豪雨)	
被災箇所	熊毛郡南種子町島間中之町地内	
浸水原因	溢水	



浸水実績等の周知

河川名	鹿鳴川	注意事項 ・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。 ・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聞き取り等によるものです。
被災年月日	平成17年9月6日(台風14号)	
被災箇所	南種子町下中地内	
浸水原因	内水	

