

## 浸水実績一覧表

市町村名	河川名	発生日時	浸水原因	備考
南大隅町	既往主要洪水			
	雄川	H170906	溢水, 内水	

既往主要洪水実績(河川改良工事全体計画書 抜粋)

河川名	年月日	起因	地点名		浸水面積 (㊧)	田 (㊧)	畑 (㊧)	浸水家屋 (戸)	床上 (戸)	床下 (戸)
			(旧市町村名)	(箇所)						
雄川	S51.9.10	台風17号	28	根占町	118.0	115.0	2.0	45	6	39

# 浸水実績等の周知

河川名	雄川	注意事項
被災年月日	平成17年9月6日(台風14号)	・被災箇所の市町村名は、当時の市町村名となっています。
被災箇所	肝属郡南大隅町地内	・浸水原因、範囲等は、被災時の現地調査、聴き取り等によるものです。
浸水原因	溢水及び内水	

