


令和3年_砂防関係施設による効果事例

発生日時 : 8月20日(金) 2:00頃
 (ききとりによる)
 発生場所 : 南九州市川辺町田部田地区
 災害形態 : がけ崩れ H=6m W=15m
 被害状況 : 人的・物的被害なし
 土砂災害警戒区域等 : 土砂災害警戒区域指定済み
 急傾斜地崩壊危険箇所 : II-1-4885
 既設施設 : 有



南九州市川辺町
田部田地区

急傾斜地崩壊対策施設が崩土を捕捉



崩土捕捉状況



崩土捕捉状況



崩土捕捉状況

