

砂防施設が効果を発揮した事例（鹿児島県西之表市） にしのおもてし

平成13年9月の集中豪雨により、軍場第2川で山腹崩壊及び土石流等が発生したが、砂防堰堤が完成していたことにより、下流保全対象への被災を防げた。

山腹崩壊
土石流発生

発生した土石流を砂防堰堤にて止めた!!

砂防堰堤が完成!!

平成10年1月 砂防堰堤整備前写真

平成13年9月 豪雨直後写真

捕捉した土砂や流木

