

平成29年7月11日 鹿児島湾を震源とする地震について

1 地震の概要

1	発生時刻：7月11日11時56分
2	マグニチュード：5.3
3	場所および深さ：鹿児島湾，深さ10km
4	震度：震度5強：鹿児島市 震度5弱：鹿児島市，指宿市，南九州市

2 人的被害

市町村	人的被害			
	死 者	行 方 不明者	重 傷	軽 傷
指宿市				1
合 計				1

3 住宅等被害 なし

4 県及び市町村の災害警戒本部設置状況

(1) 県・地方本部

県・地方本部	災害警戒本部	
	設 置	廃 止
県	7/11 11:56	
鹿児島	7/11 11:56	
南薩	7/11 11:56	7/12 10:10

(2) 市町村

市 町 村	災害警戒本部	
	設 置	廃 止
鹿児島市	7/11 11:56	
指宿市	7/11 12:30	7/11 18:00
南九州市	7/11 12:00	7/11 18:00
枕崎市	7/11 12:05	7/11 18:00
薩摩川内市	7/11 12:00	7/11 17:10
南さつま市	7/11 13:00	7/11 15:10
肝付町	7/11 12:00	7/11 16:30

5 公共土木施設の被害状況

(7月13日10時00分現在)

- (1) 被害報告
 ・ 公共土木施設の被害 なし

(2) 道路

- ① 現在の通行規制状況
 全面通行止め

路線名	場 所	被災状況	迂回路
市道本別府高田線	南九州市 川辺町高田	落石1箇所	有
合 計			

- ② 市町村橋梁被災 なし

(3) 河川

- ・ 主な浸水被害状況 なし

(4) 土砂災害（砂防関係）

区 分	鹿児島市	南薩地域振興局管内	その他	合 計
崖崩れ	2	0	0	2
山腹崩壊	0	0	0	0
土石流等	0	0	0	0
合 計	2	0	0	2

※土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げ【通常基準の8割で運用】

6 農業，森林・林業，水産業の被害状況

(7月13日10時00分現在)

- (1) 農業被害関係
 ・ 被害状況 なし

(2) 森林・林業被害関係

- ① 山林被害等 なし

- ② 林道被害等 なし

③ 治山被害等

区 分	被害件数	被害額
指宿市	1	調査中
合 計	1	調査中

(3) 水産業被害関係

- ・ 被害なし

7 文教施設の被害状況

(7月13日10時00分現在)

(1) 公立学校

(単位：千円)

区 分		件数	被害額	備 考
公立 学 校	幼稚園	0		
	小学校	19	100	一部調査済みのみ計上
	中学校	5	調査中	
	高等学校	9	調査中	
	特別支援	4	調査中	
	県立短期大学	1	調査中	
	小 計	38	調査中	
私立学校		3	調査中	
合 計		41	調査中	

(2) その他公共施設

(単位：千円)

区 分	件数	被害額	備 考
社会体育施設	6	調査中	
社会教育施設	1	20	
学校給食C	0		
教職員住宅（県管理）	0		
教職員住宅（市町村管理）	0		
文化財	3	調査中	
その他	1	調査中	教育センター
計	11		

8 県有施設の被害状況

(7月13日10時00分現在)

(単位：千円)

区 分	件数	被害額	備 考
庁舎（地域振興局等）	2	調査中	南薩地域振興局第3庁舎： 女子トイレタイル破損 指宿庁舎：窓ガラス、壁 ひび割
職員住宅（公舎・寮）	2	調査中	村原公舎：倉庫ひび割 万世公舎：境界塀一部破損
計量検定所	1	調査中	天井の一部剥離、 コンクリート床の亀裂等
計	5		

9 ライフラインの主な被害状況

(7月13日10時00分現在)

(1) 停電

- ・ 復旧済み。

(参考) 最大停電戸数 南九州市1,300戸

(2) 断水

- ・ 復旧済み。

(参考) 最大断水戸数 鹿児島市13戸