

## 平成29年7月11日 鹿児島湾を震源とする地震について

### 1 地震の概要

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | 発生時刻：7月11日11時56分                   |
| 2 | マグニチュード：5.3                        |
| 3 | 場所および深さ：鹿児島湾，深さ10km                |
| 4 | 震度：震度5強：鹿児島市<br>震度5弱：鹿児島市，指宿市，南九州市 |

### 2 人的被害

| 市町村 | 人的被害 |            |     |     |
|-----|------|------------|-----|-----|
|     | 死 者  | 行 方<br>不明者 | 重 傷 | 軽 傷 |
| 指宿市 |      |            |     | 1   |
| 合 計 |      |            |     | 1   |

### 3 住宅等被害 なし

### 4 県及び市町村の災害警戒本部設置状況

#### (1) 県・地方本部

| 県・地方本部 | 災害警戒本部     |            |
|--------|------------|------------|
|        | 設 置        | 廃 止        |
| 県      | 7/11 11:56 |            |
| 鹿児島    | 7/11 11:56 |            |
| 南薩     | 7/11 11:56 | 7/12 10:10 |

#### (2) 市町村

| 市 町 村 | 災害警戒本部     |            |
|-------|------------|------------|
|       | 設 置        | 廃 止        |
| 鹿児島市  | 7/11 11:56 |            |
| 指宿市   | 7/11 12:30 | 7/11 18:00 |
| 南九州市  | 7/11 12:00 | 7/11 18:00 |
| 枕崎市   | 7/11 12:05 | 7/11 18:00 |
| 薩摩川内市 | 7/11 12:00 | 7/11 17:10 |
| 南さつま市 | 7/11 13:00 | 7/11 15:10 |
| 肝付町   | 7/11 12:00 | 7/11 16:30 |

## 5 公共土木施設の被害状況

(7月13日20時00分現在)

- (1) 被害報告  
・ 公共土木施設の被害 なし

### (2) 道路

- ① 現在の通行規制状況  
全面通行止め

| 路線名      | 場 所           | 被災状況  | 迂回路 |
|----------|---------------|-------|-----|
| 市道本別府高田線 | 南九州市<br>川辺町高田 | 落石1箇所 | 有   |
| 合 計      |               |       |     |

- ② 市町村橋梁被災 なし

### (3) 河川

- ・ 主な浸水被害状況 なし

### (4) 土砂災害（砂防関係）

| 区 分  | 鹿児島市 | 南薩地域振興局管内 | その他 | 合 計 |
|------|------|-----------|-----|-----|
| 崖崩れ  | 2    | 0         | 0   | 2   |
| 山腹崩壊 | 0    | 0         | 0   | 0   |
| 土石流等 | 0    | 0         | 0   | 0   |
| 合 計  | 2    | 0         | 0   | 2   |

※土砂災害警戒情報の発表基準の引き下げ【通常基準の8割で運用】

## 6 農業、森林・林業、水産業の被害状況

(7月13日20時00分現在)

- (1) 農業被害関係  
・ 被害状況 なし

### (2) 森林・林業被害関係

- ① 山林被害等 なし

- ② 林道被害等 なし

### ③ 治山被害等

| 区 分 | 被害件数 | 被害額 |
|-----|------|-----|
| 指宿市 | 1    | 調査中 |
| 合 計 | 1    | 調査中 |

- (3) 水産業被害関係  
・ 被害なし

## 7 文教施設の被害状況

(7月13日20時00分現在)

### (1) 公立学校

(単位：千円)

| 区分   | 件数     | 被害額 | 備考  |            |
|------|--------|-----|-----|------------|
| 公立学校 | 幼稚園    | 0   |     |            |
|      | 小学校    | 19  | 100 | 一部調査済みのみ計上 |
|      | 中学校    | 5   | 調査中 |            |
|      | 高等学校   | 9   | 調査中 |            |
|      | 特別支援   | 4   | 調査中 |            |
|      | 県立短期大学 | 1   | 調査中 |            |
|      | 小計     | 38  | 調査中 |            |
| 私立学校 | 4      | 調査中 |     |            |
| 合計   | 42     | 調査中 |     |            |

### (2) その他公共施設

(単位：千円)

| 区分           | 件数 | 被害額 | 備考     |
|--------------|----|-----|--------|
| 社会体育施設       | 6  | 調査中 |        |
| 社会教育施設       | 1  | 20  |        |
| 学校給食C        | 0  |     |        |
| 教職員住宅(県管理)   | 0  |     |        |
| 教職員住宅(市町村管理) | 0  |     |        |
| 文化財          | 3  | 調査中 |        |
| その他          | 1  | 調査中 | 教育センター |
| 計            | 11 |     |        |

## 8 県有施設の被害状況

(7月13日20時00分現在)

(単位：千円)

| 区分                | 件数       | 被害額        | 備考   |
|-------------------|----------|------------|--|
| 庁舎(地域振興局等)        | 2        | 調査中        | 南薩地域振興局第3庁舎：<br>女子トイレタイル破損<br>指宿庁舎：窓ガラス、壁<br>ひび割 |
| 職員住宅(公舎・寮)        | 2        | 調査中        | 村原公舎：倉庫ひび割<br>万世公舎：境界塀一部破損                       |
| 計量検定所             | 1        | 調査中        | 天井の一部剥離、<br>コンクリート床の亀裂等                          |
| 鹿児島県職業能力<br>開発協会  | 1        | 調査中        | 駐車場外壁、外階段、<br>南側柱のひび割れ、<br>剥離等                   |
| <u>吹上高等技術専門校</u>  | <u>1</u> | <u>調査中</u> | <u>アルミサッシ窓枠の歪み、<br/>壁の亀裂</u>                     |
| <u>水産技術開発センター</u> | <u>1</u> | <u>調査中</u> | <u>飼育実験棟海水管の<br/>17抜弁の破損</u>                     |
| 計                 | 8        |            |  |

## 9 ライフラインの主な被害状況

(7月13日20時00分現在)

### (1) 停電

- ・ 復旧済み。

(参考) 最大停電戸数 南九州市1,300戸

### (2) 断水

- ・ 復旧済み。

(参考) 最大断水戸数 鹿児島市13戸