

※これは速報値であり、数値等は今後も変わることがある

※下線部：前回からの変更箇所

令和7年8月21日からの大雨（台風12号）による被害状況等

1 人的・物的被害状況等

- ・人的被害：死者1名（鹿児島市1）

軽傷5名（鹿児島市4，南さつま市1）

- ・住家被害：※多数発生している模様であり、現在調査継続中。

（現時点において判明しているものについて記載）

【調査完了済み被害棟数】

半壊 67棟（鹿児島市1，南さつま市66）

一部破損 4棟（鹿児島市2，枕崎市1，南さつま市1）

床上浸水 105棟（鹿児島市9，いちき串木野市1，薩摩川内市2，
指宿市1，南さつま市90，南九州市2）

床下浸水 72棟（鹿児島市19，日置市2，いちき串木野市1，
薩摩川内市1，指宿市7，南さつま市29，
南九州市12，枕崎市1）

【調査状況】

南さつま市：8/22から調査中 調査完了まで1週間目処

鹿児島市：8/22から調査中 調査完了まで1ヶ月以上

日置市：8/22から調査中 調査完了まで1週間目処

調査概ね完了：いちき串木野市，薩摩川内市

調査完了：十島村，三島村，阿久根市，出水市，さつま町，肝付町，
志布志市，曾於市，大崎町，枕崎市，錦江町，垂水市，
東串良町，鹿屋市，南大隅町，霧島市，伊佐市，始良市，
湧水町，西之表市，屋久島町，指宿市，南九州市

2 公共土木施設等被害【8/29 13:30時点】

- ・土砂災害

市町村	がけ崩れ	地すべり	土石流等	合 計
鹿児島市	3			3
枕崎市	2			2
いちき串木野市	3			3
計	8			8

- ・公共土木施設の被害

区 分	箇 所	被害状況
道 路	<u>鹿児島川辺線など</u> <u>7箇所</u>	<u>路側欠損（鹿児島川辺線）ほか</u> <u>路肩欠損</u>
河 川	<u>加世田川など</u> <u>約35箇所</u>	<u>護岸決壊（加世田川など）</u>
砂 防	<u>被害なし</u>	

港 湾	被害情報なし	
海岸（港湾）	被害情報なし	
海岸（建設）	被害なし	
空 港	被害情報なし	
公 園	被害なし	
ダ ム	被害なし	

・ 浸水被害

河川名	場 所	被害状況
和田川	鹿児島市和田	浸水面積（溢水）A=約9.1ha 浸水家屋 床上17戸，床下64戸
木之下川	鹿児島市西谷山	浸水面積（溢水）A=約2.6ha 浸水家屋 床上7戸，床下23戸
轟川	薩摩川内市寄田町	浸水面積（溢水）A=約4.1ha 浸水家屋 床上1戸
金山川	いちき串木野市薩摩山	浸水面積（溢水）A=約0.1ha 浸水家屋 なし
加世田川	南さつま市加世田内山田	浸水面積（溢水）A=約35.0ha 浸水家屋 床上70戸，床下26戸
大王川	南さつま市大浦町	浸水面積（溢水）A=約9.5ha 浸水家屋 床下3戸
大谷川	南九州市川辺町中福良	浸水面積（溢水）A=約2.7ha 浸水家屋 床上1戸，床下2戸
合計		

・ 道路規制状況

- (1) 全面通行止 3か所（県管理:3か所，国・NEXCO・公社管理:0か所）
(2) 片側通行 6か所（県管理:6か所，国・NEXCO・公社管理:0か所）

No.	管理者	路線名	規制区間	規制理由	現在の規制内容	規制の推移			
						全面通行止		片側通行	
						規制開始	規制解除	迂回路	規制開始
1	県	鹿児島上飯線	薩摩川内市 飯大明神橋	事前通行規制	解除済	8/21 13:00	8/21 17:00	－	
2	県	鹿児島上飯線	薩摩川内市 飯大橋	事前通行規制	解除済	8/21 13:00	8/21 17:00	－	
3	NEXCO	南九州自動車道	市来IC～鹿児島西IC	降雨	解除済	8/21 15:14	8/22 06:31	－	
4	国	南九州自動車道	薩摩川内水引IC～市来IC	事前通行規制	解除済	8/21 16:05	8/21 22:40	－	
5	国	国道225号	鹿児島市 平川町長谷迫～下福元町影原	事前通行規制	解除済	8/21 16:30	8/22 17:20	－	
6	県	国道223号	霧島市 牧園町宿窪田	事前通行規制	解除済	8/21 17:00	8/22 09:00	－	
7	県	加世田川辺線	南九州市 川辺町永田	冠水	解除済	8/21 17:00	8/21 20:30	－	
8	県	国道270号	南さつま市 南さつま市加世田内山田～枕崎市雲崎町	冠水	解除済	8/21 17:00	8/22 16:30	－	
8	県	国道270号	南さつま市 加世田津貫	路肩決壊	片側通行			－	8/22 16:30
8	県	国道270号	南さつま市 加世田内山田	路肩決壊	片側通行			－	8/22 16:30
8	県	国道270号	枕崎市 枕崎市道野町	路肩決壊	解除済			－	8/22 16:30
9	国	国道225号	枕崎市～南九州市 枕崎市清水町～南九州市川辺町上山田	冠水	解除済	8/21 17:00	8/21 19:00	－	
10	公社	指宿鹿児島インター線	南九州市～鹿児島市 願娃IC～谷山IC	事前通行規制	解除済	8/21 17:30	8/23 10:00	－	
11	県	伊集院日吉線	日置市 日吉町	路肩決壊	片側通行			－	8/21 19:45
12	県	田之頭吹上線	日置市 吹上町永吉	崩土	解除済	8/21 18:00	8/22 11:30	－	
13	県	鹿児島川辺線	鹿児島市 下福元町	倒木	解除済	8/21 19:00	8/22 07:30	－	8/22 08:00
14	県	川内串木野線	いちき串木野市 野元	崩土	解除済			－	8/21 19:30
15	県	鹿児島川辺線	南九州市 鹿児島市錦山～知覧IC	崩土	解除済	8/21 21:00	8/22 16:30	－	
16	県	玉取道鹿児島港線	鹿児島市 谷山IC	路肩決壊	解除済	8/21 22:30	8/25 17:30	－	
17	県	鹿児島加世田線	南さつま市 金峰町大坂	路肩決壊	片側通行			－	8/21 22:30
18	県	田之頭吹上線	日置市 吹上町田尻	崩土	解除済	8/22 07:00	8/22 17:00	－	
19	県	久志上津貫線	南さつま市 加世田津貫	崩土	全面通行止	8/22 07:30		有	
20	県	鹿児島川辺線	鹿児島市 下福元町	路肩決壊	全面通行止	8/22 08:00		有	
21	県	永吉入佐鹿児島線	日置市 日吉町吉利	路肩決壊	片側通行			－	8/22 07:30
22	県	松園加世田線	南さつま市 加世田内山田	崩土	全面通行止	8/22 10:30		有	
23	県	上屋久永田屋久線	屋久島町 屋久島町永田～屋久島町瀬切	事前通行規制	解除済	8/22 09:00	8/22 17:00	－	
24	県	谷山知覧線	南九州市 知覧町郡	路肩決壊	片側通行			－	8/22 11:00

◎: 8月29日 13時30分時点の更新箇所

	管理者	全面通行止	片側通行	
現在の箇所数	県	3	6	
	国	0	0	
	NEXCO	0	0	
	公社	0	0	合計
	計	3	6	9

※県営住宅の提供（８月２３日から開始）【8/29 13:30 時点】
 南さつま市（県営内山田団地）３世帯入居済（０世帯相談受付）

３ ライフライン等の状況

- ・電気：停電約 200 戸（鹿児島市約 180 戸，枕崎市 10 戸未満，南さつま市 10 戸未満，曾於市約 20 戸）
 → 停電解消【8/22 16:20 時点で停電解消を確認】

・交通

J R

交通機関名	運行状況	区 間	備 考
鹿児島本線	通常運転	川内～鹿児島中央	
	本数を減らして運転	鹿児島中央～鹿児島	※特急きりしまは朝と夜に運転する 1 号，2 号，81 号， 82 号のみが運転される以外は運休
日豊本線	終日運転見合わせ	西都城～国分	※特急きりしまも終日運転合わせ 8 月 26 日再開 9 月下旬再開予定 8 月 26 日からバス 輸送開始
	本数を減らして運転	西都城駅～霧島神宮駅間 霧島神宮駅～国分駅間	
肥薩線	終日運転見合わせ	吉松～隼人	再開未定 9 月 1 日からバス 輸送開始
	本数を減らして運転	国分～鹿児島	※特急きりしまは朝と夜に運転する 1 号，2 号，81 号， 82 号のみが運転される以外は運休
肥薩おれんじ鉄道	終日運転見合わせ	八代～日奈久温泉	8 月 22 日からバス 代替輸送開始
	本数を減らして運転	日奈久温泉～出水	
	通常運転	出水～川内	

県内バス等

交通機関名	運航状況	区 間	備 考
鹿児島交通	通常		始良市，霧島市方面について，一部迂回運行（8/7 からの大雨の影響）
南国交通	通常		始良市方面について，一部迂回運行（8/7 からの大雨の影響）

県内各フェリー等：通常運航（※被害報告なし）

鹿児島空港：一部欠航

種類	運航状況	路線	備考
離島路線	欠航	奄美大島	今回の大雨の影響ではなく、機材整備によるもの
国際線	欠航	ソウル	今回の大雨の影響ではなく、本日の悪天候によるもの

- ・通信：通信障害なし
- ・水道

市町村	断水状況	復旧状況	備考
日置市	断水	8/23 1:19 復旧済	日吉・吹上地域約80戸 ○応急給水状況(8/21～) → 8/22終了 ・日置市 給水車1台 ○給水所(8/21～) → 8/22終了 ・扇尾地区公民館 ・旧山神の郷公園

4 農業関係被害 調査中

(以下については、現時点の被害判明分)

(1)農作物等(単位:ha, 千円)※被害状況については、引き続き、調査中

品目	面積等	被害額	主な被害地域	主な被害状況
水稻	60.7	3,772	鹿児島, 南薩	水田への土砂流入等
雑穀いも豆類	102.1	1,705	南薩	冠水(大豆, 原料用さつまいも)
野菜	160.9	68,483	鹿児島, 南薩, 北薩, 大隅	スレ果(オクラ), 茎葉の折損(いんげん), 浸水(トマト)等
花き	0.2	4,266	南薩	冠水(クルクマ)
家畜等	-	1,970	南薩, 北薩	水没による水死(ブロイラー, 豚)
計	323.9	80,196		

(2)農業施設等(単位:箇所, 千円)※被害状況については、引き続き、調査中

区分	件数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
共同利用施設	1	327	南薩	鳥獣被害防止柵の破損
農業用ハウス	6	1,000	鹿児島, 始良・伊佐, 大隅	被覆資材の破損
農業用倉庫・処理加工施設	1	8,850	南薩	農業用倉庫の基礎崩壊による倉庫の傾き
畜産用施設	1	1,000	北薩	豚舎の水没
計	9	11,177		

(3)農業・畜産業用機械(単位:箇所, 千円)

※被害状況については、引き続き、調査中

区分	件数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
畜産関係	3	5,000	北薩	畜産業用機械の水没
計	3	5,000		

(4)耕地関係（単位：箇所、千円）※被害状況については、引き続き、調査中

区 分	箇所数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
農 地	65	147,000	鹿児島、南薩、北薩、大隅、熊毛	農地及び法面の崩壊等
農業用施設	47	176,000	鹿児島、南薩、北薩、熊毛	農道の崩壊、水路法面の崩壊等
計	112	323,000		

5 森林・林業被害 調査中

・林道

（単位：千円）

区 分	件 数	被害額	備 考
法面崩壊	3	調査中	
路肩崩壊			
計	3	調査中	

市町村	路線名	箇所数
日置市	大谷山線	1
いちき串木野市	荒川山下迫線	2
合計		3

・治山

（単位：千円）

区 分	件 数	被害額	備 考
林地崩壊	2	100,000	枕崎市 1 件，錦江町 1 件
施設災害	7	41,000	鹿児島市 1 件，いちき串木野市 4 件，日置市 1 件，南九州市 1 件
計	9	141,000	

市町村名	箇所名	崩壊形態
鹿児島市	鹿児島市本名町神園	施設災害
枕崎市	枕崎市東鹿籠登尾下	林地崩壊
いちき串木野市	いちき串木野市荒川勝利山	施設災害
	いちき串木野市正福上石野	施設災害
	いちき串木野市川上小淵脇	施設災害
	いちき串木野市大里上段	施設災害
日置市	日置市東市来町長里大根城	施設災害
南九州市	南九州市川辺町上山田	施設災害
錦江町	錦江町田代川原木佐ヶ谷	林地崩壊

6 災害廃棄物関係

- ・鹿児島市：災害廃棄物の処理状況等について国と合同で調査を 24 日に実施，災害廃棄物は概ね適正に処理されていることを確認。
- ・南さつま市、南九州市：25 日に合同調査を実施し，災害廃棄物の処理状況を確認。

7 避難情報発令状況等

- ・避難指示：全て解除
- ・高齢者等避難：全て解除
- ・避難所・避難場所開設数：全て閉鎖
- ・避難者数：なし

8 災害対応体制

- ・ 災害対策本部

市町村：南さつま市

- ・ 災害警戒本部

県：県本部，南薩地域振興局

9 リエゾン待機機関情報

- ・ 鹿児島地方気象台（8/21～8/22）
- ・ 九州総合通信局（8/21～8/22）