

※これは速報値であり，数値等は今後も変わることがある

※下線部：前回からの変更箇所

令和7年8月21日からの大雨（台風12号）による被害状況等

1 人的・物的被害状況等

- ・人的被害：死者1名（鹿児島市1）
軽傷5名（鹿児島市4，南さつま市1）
- ・住家被害：※多数発生している模様であり，現在調査継続中。
（現時点において判明しているものについて記載）

【調査完了済み被害棟数】

半壊67棟（鹿児島市1，南さつま市66）
一部破損4棟（鹿児島市2，枕崎市1，南さつま市1）
床上浸水105棟（鹿児島市9，いちき串木野市1，薩摩川内市2，
指宿市1，南さつま市90，南九州市2）
床下浸水72棟（鹿児島市19，日置市2，いちき串木野市1，
薩摩川内市1，指宿市7，南さつま市29，
南九州市12，枕崎市1）

【調査状況】

鹿児島市：8/22から調査中 調査完了まで1ヶ月以上
調査概ね完了：南さつま市，いちき串木野市，薩摩川内市
調査完了：日置市，十島村，三島村，阿久根市，出水市，さつま町，
肝付町，志布志市，曽於市，大崎町，枕崎市，錦江町，
垂水市，東串良町，鹿屋市，南大隅町，霧島市，伊佐市，
始良市，湧水町，西之表市，屋久島町，指宿市，南九州市

2 公共土木施設等被害【9/2 13:30時点】

・土砂災害

市町村	がけ崩れ	地すべり	土石流等	合 計
鹿児島市	3			3
枕崎市	2			2
いちき串木野市	3			3
計	8			8

・公共土木施設の被害

区 分	箇 所	被害状況
道 路	鹿児島川辺線など 7箇所	路側欠壊（鹿児島川辺線）ほか 路肩欠壊
河 川	加世田川など 38箇所	護岸決壊（加世田川など）
砂 防	被害なし	
港 湾	被害情報なし	
海岸（港湾）	被害情報なし	

海岸（建設）	被害なし	
空 港	被害情報なし	
公 園	被害なし	
ダ ム	被害なし	

・ 浸水被害

河川名	場 所	被害状況
和田川	鹿児島市和田	浸水面積（溢水）A=約9.1ha 浸水家屋 床上17戸，床下64戸
木之下川	鹿児島市西谷山	浸水面積（溢水）A=約2.6ha 浸水家屋 床上7戸，床下23戸
轟川	薩摩川内市寄田町	浸水面積（溢水）A=約4.1ha 浸水家屋 床上1戸
金山川	いちき串木野市薩摩山	浸水面積（溢水）A=約0.1ha 浸水家屋 なし
加世田川	南さつま市加世田内山田	浸水面積（溢水）A=約35.0ha 浸水家屋 床上70戸，床下26戸
大王川	南さつま市大浦町	浸水面積（溢水）A=約9.5ha 浸水家屋 床下3戸
大谷川	南九州市川辺町中福良	浸水面積（溢水）A=約2.7ha 浸水家屋 床上1戸，床下2戸

・ 道路規制状況

(1) 全面通行止 3か所（県管理:3か所，国・NEXCO・公社管理:0か所）

(2) 片側通行 3か所（県管理:3か所，国・NEXCO・公社管理:0か所）

No.	管 理 者	路線名	規制区間	規制理由	現在の 規制内容	規制の推移					
						全面通行止			片側通行		
						規制開始	規制解除	迂回路	規制開始	規制解除	
1	県	鹿島上飯線	薩摩川内市 飯大明神橋	事前通行規制	解除済	8/21 13:00	8/21 17:00	－			
2	県	鹿島上飯線	薩摩川内市 飯大橋	事前通行規制	解除済	8/21 13:00	8/21 17:00	－			
3	NEXCO	南九州自動車道	市来IC～鹿児島西IC	降雨	解除済	8/21 15:14	8/22 06:31	－			
4	国	南九州自動車道	薩摩川内市水引IC～市来IC	事前通行規制	解除済	8/21 16:05	8/21 22:40	－			
5	国	国道225号	鹿児島市 平川町長谷迫～下福元町影原	事前通行規制	解除済	8/21 16:30	8/22 17:20	－			
6	県	国道223号	霧島市 牧園町宿窪田	事前通行規制	解除済	8/21 17:00	8/22 09:00	－			
7	県	加世田川辺線	南九州市 川辺町永田	冠水	解除済	8/21 17:00	8/21 20:30	－			
8	県	国道270号	南さつま市 南さつま市～枝崎市	冠水	解除済	8/21 17:00	8/22 16:30	－			
8	県	国道270号	南さつま市 加世田津貫	路肩決壊	解除済			－	8/22 16:30	8/29 17:00	
8	県	国道270号	南さつま市 加世田内山田	路肩決壊	片側通行			－	8/22 16:30		
9	県	国道270号	枕崎市 枕崎市道野町	路肩決壊	解除済			－	8/22 16:30	8/28 16:00	
9	国	国道225号	枝崎市 枝崎市清水町～南九州市川辺町上山田	冠水	解除済	8/21 17:00	8/21 19:00	－			
10	公社	指宿鹿児島インター線	南九州市～鹿児島市 額娃IC～谷山IC	事前通行規制	解除済	8/21 17:30	8/23 10:00	－			
11	県	伊集院日吉線	日置市 日吉町	路肩決壊	片側通行			－	8/21 19:45		
12	県	田之頭吹上線	日置市 吹上町永吉	崩土	解除済	8/21 18:00	8/22 11:30	－			
13	県	鹿児島川辺線	鹿児島市 下福元町	倒木	解除済	8/21 19:00	8/22 07:30	－	8/22 07:30	8/22 08:00	
14	県	川内串木野線	いちき串木野市 野元	崩土	解除済			－	8/21 19:30	8/22 18:20	
15	県	鹿児島川辺線	南九州市 鹿児島市錦山～知覧IC	崩土	解除済	8/21 21:00	8/22 16:30	－			
16	県	玉取迫鹿児島港線	鹿児島市 谷山IC	路肩決壊	解除済	8/21 22:30	8/25 17:30	－			
17	県	鹿児島加世田線	南さつま市 金峰町大坂	路肩決壊	解除済			－	8/21 22:30	8/29 16:00	
18	県	田之頭吹上線	日置市 吹上町田尻	崩土	解除済	8/22 07:00	8/22 17:00	－			
19	県	久志上津貫線	南さつま市 加世田津貫	崩土	全面通行止	8/22 07:30		有			
20	県	鹿児島川辺線	鹿児島市 下福元町	路肩決壊	全面通行止	8/22 08:00		有			
21	県	永吉入佐鹿児島線	日置市 日吉町吉利	路肩決壊	解除済			－	8/22 07:30	9/2 09:00	
22	県	松園加世田線	南さつま市 加世田内山田	崩土	全面通行止	8/22 10:30		有			
23	県	上屋久永田屋久線	屋久島町 屋久島町永田～屋久島町瀬切	事前通行規制	解除済	8/22 09:00	8/22 17:00	－			
24	県	谷山知覧線	南九州市 知覧町郡	路肩決壊	片側通行			－	8/22 11:00		

◎：9月2日 13時30分時点の更新箇所

	管理者	全面通行止	片側通行	
現在の 箇所数	県	3	3	
	国	0	0	
	NEXCO	0	0	
	公社	0	0	合計
	計	3	3	6

※県営住宅の提供（８月２３日から開始）【9/2 13:30 時点】
 南さつま市（県営内山田団地）３世帯入居済（０世帯相談受付）

３ ライフライン等の状況

- ・電気：停電約 200 戸（鹿児島市約 180 戸，枕崎市 10 戸未満，南さつま市 10 戸未満，曾於市約 20 戸）
 → 停電解消【8/22 16:20 時点で停電解消を確認】

- ・交通

J R

交通機関名	運行状況	区 間	備 考
鹿児島本線	通常運転	川内～鹿児島中央	
	本数を減らして運転	鹿児島中央～鹿児島	※特急きりしまは朝と夜に運転する 1 号，2 号，81 号， 82 号のみが運転される以外は運休
日豊本線	終日運転見合わせ	西都城～国分	※特急きりしまも終日運転合わせ 8 月 26 日再開 9 月下旬再開予定 8 月 26 日からバス 輸送開始
	本数を減らして運転	西都城駅～霧島神宮駅間 霧島神宮駅～国分駅間	
肥薩線	終日運転見合わせ	吉松～隼人	再開未定 9 月 1 日からバス 輸送開始
	本数を減らして運転	国分～鹿児島	※特急きりしまは朝と夜に運転する 1 号，2 号，81 号， 82 号のみが運転される以外は運休
肥薩おれんじ鉄道	終日運転見合わせ	八代～日奈久温泉	8 月 22 日からバス 代替輸送開始
	本数を減らして運転	日奈久温泉～出水	
	通常運転	出水～川内	

県内バス等

交通機関名	運航状況	区 間	備 考
鹿児島交通	通常		始良市，霧島市方面について，一部迂回運行（8/7 からの大雨の影響）
南国交通	通常		始良市方面について，一部迂回運行（8/7 からの大雨の影響）

県内各フェリー等：通常運航（※被害報告なし）

鹿児島空港：一部欠航（被害報告なし）

種類	運航状況	路線	備考
離島路線	欠航	奄美大島	今回の大雨の影響ではなく、機材整備によるもの

- ・通信：通信障害なし
- ・水道

市町村	断水状況	復旧状況	備考
日置市	断水	8/23 1:19 復旧済	日吉・吹上地域約80戸 ○応急給水状況(8/21～) → 8/22終了 ・日置市 給水車1台 ○給水所(8/21～) → 8/22終了 ・扇尾地区公民館 ・旧山神の郷公園

4 農業関係被害 調査中

（以下については、現時点の被害判明分）

(1)農作物等（単位：ha，千円）※被害状況については，引き続き，調査中

品 目	面積等	被害額	主な被害地域	主な被害状況
水稻	60.7	3,772	鹿児島，南薩	水田への土砂流入等
雑穀いも豆類	102.1	1,705	南薩	冠水（大豆，原料用さつまいも）
野菜	160.9	68,483	鹿児島，南薩，北薩，大隅	スレ果（オクラ），茎葉の折損（いんげん），浸水（トマト）等
花き	0.2	4,266	南薩	冠水（クルクマ）
家畜等	-	1,970	南薩，北薩	水没による水死（ブロイラー，豚）
計	323.9	80,196		

(2)農業施設等（単位：箇所，千円）※被害状況については，引き続き，調査中

区 分	件数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
共同利用施設	1	327	南薩	鳥獣被害防止柵の破損
農業用ハウス	6	1,000	鹿児島，始良・伊佐，大隅	被覆資材の破損
農業用倉庫・処理加工施設	1	8,850	南薩	農業用倉庫の基礎崩壊による倉庫の傾き
畜産用施設	1	1,000	北薩	豚舎の水没
計	9	11,177		

(3)農業・畜産業用機械（単位：箇所，千円）

※被害状況については，引き続き，調査中

区 分	件数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
畜産関係	3	5,000	北薩	畜産業用機械の水没
計	3	5,000		

(4)耕地関係（単位：箇所，千円）※被害状況については，引き続き，調査中

区 分	箇所数	被害額	主な被害地域	主な被害状況
農 地	65	147,000	鹿児島，南薩，北薩，大隅，熊毛	農地及び法面の崩壊等
農業用施設	47	176,000	鹿児島，南薩，北薩，熊毛	農道の崩壊，水路法面の崩壊等
計	112	323,000		

5 森林・林業被害 調査中

・林道

（単位：千円）

区 分	件 数	被害額	備 考
法面崩壊	2	4,000	
路肩崩壊	2	5,500	
計	4	9,500	

市町村	路線名	箇所数
日置市	大谷山線	1
	志賀線	1
いちき串木野市	荒川山下迫線	2
合計		4

・治山

（単位：千円）

区 分	件 数	被害額	備 考
林地崩壊	2	100,000	枕崎市 1 件，錦江町 1 件
施設災害	7	41,000	鹿児島市 1 件，いちき串木野市 4 件，日置市 1 件，南九州市 1 件
計	9	141,000	

市町村名	箇所名	崩壊形態
鹿児島市	鹿児島市本名町神園	施設災害
枕崎市	枕崎市東鹿籠登尾下	林地崩壊
いちき串木野市	いちき串木野市荒川勝利山	施設災害
	いちき串木野市正福上石野	施設災害
	いちき串木野市川上小淵脇	施設災害
	いちき串木野市大里上段	施設災害
日置市	日置市東市来町長里大根城	施設災害
南九州市	南九州市川辺町上山田	施設災害
錦江町	錦江町田代川原木佐ヶ谷	林地崩壊

6 災害廃棄物関係

- ・鹿児島市：災害廃棄物の処理状況等について国と合同で調査を 24 日に実施，災害廃棄物は概ね適正に処理されていることを確認。
- ・南さつま市、南九州市：25 日に合同調査を実施し，災害廃棄物の処理状況を確認。

7 避難情報発令状況等

- ・避難指示：全て解除
- ・高齢者等避難：全て解除
- ・避難所・避難場所開設数：全て閉鎖
- ・避難者数：なし

8 災害対応体制

- ・災害対策本部
市町村：南さつま市
- ・災害警戒本部
県：県本部，南薩地域振興局

9 リエゾン待機機関情報

- ・鹿児島地方気象台（8/21～8/22）
- ・九州総合通信局（8/21～8/22）

10 県からのリエゾン派遣状況

8/21：リエゾン1名（南薩地域振興局から南さつま市へ1名）
8/22：リエゾン2名（南薩地域振興局から南さつま市，南九州市へ各1名）
8/24：リエゾン1名（南薩地域振興局から南さつま市へ1名）